



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møte Levanger formannskap 01.10.2025

Kort presentasjon av Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Kirkebevaringsprogrammet



Overordnede formål med kirkebevaringsprogrammet

Kirkebevaringsprogrammet er en nasjonal satsing for å bevare kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i Norge.

Det har som mål å:

- **Istandsette og sikre kirkene** for nåværende og kommende generasjoner.
- **Styrke kunnskap og kompetanse** om kirkebygg, både teknisk og historisk.
- **Fremme opplevelse og formidling** av kirkens kulturarv.
- **Skape engasjement og deltakelse** i lokalsamfunnene rundt kirkene.

Innsatsområder

• Innsatsområde 1

- Bevaring, istandsetting, sikring og konservering
- Handler om å istandsette kirkebygget og inventaret, samt å sikre det mot brann og naturskader

• Innsatsområde 2

- Kunnskap og kompetanse
- Det trengs riktig kompetanse og tilstrekkelig kunnskap for å gjennomføre gode istandsettingsprosjekter. En historisk satsning på kirkebyggene gir en historisk mulighet for håndverkerne.

• Innsatsområde 3 & 4

- Opplevelse og formidling
- Engasjement og deltakelse
- Samfunnsmålet uttrykker at midlene som brukes til bevaring også skal gi en merverdi for menighetene som bruker dem, lokalsamfunnene de befinner seg i, og for samfunnet som helhet når det gjelder opplevelse, engasjement og kunnskap om kulturhistorien.



Kirkebevaringsfondet

Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

- Kirkebevaringen er et samhandlingsprosjekt mellom kirkeeier, kommunen og staten der fondsmidlene kommer i tillegg til kommunens midler
- **Krav om 50% egenandel i hovedprosjekter**
 - Dvs. kommunale investeringstilskudd via kirkelig fellesråd
- **Omfatter kun kirker som er fredet eller listeført**, selv om også de andre kirkene har høy lokal verdi. Eksempelvis har Levanger fem trekirker fra 1887–1904, men kun Ytterøy kirke er listeført. I tillegg er Levanger kirke listeført og Alstadhaug kirke fredet.
- Omfatter ikke servicebygg, gravplasser, løpende vedlikehold m.m.

Tilskudd fra kommunene til drift av kirker og gravplass


12025: Utvalgte nøkkeltall kirke, etter region, statistikkvariabel og i					
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr)					
	2020	2021	2022	2023	2024
5036 Frosta	867	901	855	1 021	1 022
EKG04 KOSTRA-gruppe 4	951	967	984	1 063	1 103
Differanse	- 84	- 66	- 129	- 42	- 81
5037 Levanger	489	516	499	513	532
EKG09 KOSTRA-gruppe 9	621	616	651	685	700
	- 132	- 100	- 152	- 172	- 168
5038 Verdal	503	508	504	514	531
EKG08 KOSTRA-gruppe 8	766	768	787	847	938
	- 263	- 260	- 283	- 333	- 407
EAK Landet	650	658	687	712	726
EAKUO Landet uten Oslo	679	687	710	744	763



Funksjon 390 – Kirker
Funksjon 393 – Gravplasser
God synergieffekt med interkommunalt fellesråd.
Smertegrensen er nådd!

Totalt ca. 10 millioner i negativ differanse mot sammenlignbare fellesråd i følgerapport fra Hovedorganisasjonen KA i 2024

Nøkkeltall



Tilskudd langt under landsgjennomsnitt, men oppslutning langt over!

Organisering og finansiering

- Prestene er ansatt i Dnk og lønnes av bispedømmet.
 - Organisert i bispedømmer, prosit og sokn.
 - Prosten er presten sin nærmeste leder. Biskopen har et overordnet ansvar.
- Fellesrådet har i hovedsak tre inntektskilder:
 - Kommunale tilskudd / tjenesteytingsavtaler
 - Øremerket tilskudd til trosopplæring og diakoni fra bispedømmet
 - Festeavgifter og salg av tjenester

Gravplassmyndighet for alle innbyggere i Frosta – Levanger – Verdal

Ny livsynsåpen nettside: gravplass.no



Åsen



DEN NORSKE KIRKE

Åsen bygd 1904

- Ikke omfattet av kirkebevaringsfondet
- Har fått varmestyring og vifter for å gjenvinne varmen fra taket
- Behov for maling

KONTROLLISTE



MOB_20250902_125532.jpeg 1.2 Yttervegger


BILDEGALLERI (19)



MOB_20250902_125413.jpeg 1.2 Yttervegger



MOB_20250902_125322.jpeg 1.2 Yttervegger




MOB_20250902_125300.jpeg 1.2 Yttervegger


Ekne



Ekne bygd 1893




MOB_20250902_102310(2).jpeg 3.4 Har kirka vinduer hvor det er fukt/råte i sprosser eller karm?



MOB_20250902_102310(1).jpeg 3.4 Har kirka vinduer hvor det er fukt/råte i sprosser eller karm?



MOB_20250902_102310(0).jpeg 3.4 Har kirka vinduer hvor det er fukt/råte i sprosser eller karm?



MOB_20250902_102242.jpeg 3.2 Tilstand på takrenner, gradrenner og nedløp

- Ikke vernet, og derfor ikke omfattet av kirkebevaringsfondet
- Stort behov for utbedring råteskader og maling
- Noen dårlige takrenner
- Har fått navnet minnelund

Markabygda



Markabygda - bygd 1887

- Har fått på plass universell utforming
- Ikke vernet, og derfor ikke omfattet av kirkebevaringsfondet
- Stort behov for utbedring råteskader, tak og maling
- Vinduene er utbedret senere år
- Har fått navnet minnelund



MOB_20250902_110715.jpeg 1.2 Yttervegger



MOB_20250902_110649.jpeg 1.2 Yttervegger



Alstadhaug




Alstadhaug bygd ca 1180




DJI_0954.JPG 1.1 Yttertak og tårn



DJI_0951.JPG 1.1 Yttertak og tårn



Stort behov for hvitting / kalking av vegg. Spesielt mot vest og sør



Stort behov for hvitting / kalking av vegg. Spesielt mot vest og sør

- Kirka er fredet og derfor omfattet av kirkebevaringsprogrammet
- Stort behov for utbedring av yttervegger
- Lekkasje fra tak
- Har fått nye oppvarming og styring

Levanger



Levanger bygd 1902


- Kirka er listeført, og omfattet av bevaringsprogrammet
- Ny varmestyring
- Utbedret utvendig senere år
- Nytt kjøkken
- Behov for vedlikehold innvendig.
 - Saltutslag
 - Generell slitasje pga mye bruk

KONTROLLISTE



MOB_20250910_143617.jpeg 1.10 Tilgjengelighet


BILDEGALLERI (18)



Dronebilde tak 1.1 Yttertak og tårn



MOB_20250910_143459.jpeg 1.4 Interiør og inventar




MOB_20250910_143449.jpeg 1.4 Interiør og inventar

Okkenhaug





Okkenhaug bygd 1893



MOB_20250902_143526.jpeg 1.7 Brann- og tyverisikring



MOB_20250902_143451(0).jpeg 1.5 Sikring av verdigjenstander



- Ikke vernet, og derfor ikke omfattet av kirkebevaringsfondet
- Nymalt
- Nyrestaurert og utvidet orgel
- Ønske om å flytte om på kjøkken / lagerrom
- Har fått navnet minnelund

Ytterøy




Ytterøy bygd 1889

- Kirka er listeført, og omfattet av bevaringsprogrammet
- Stort behov for utvendig vedlikehold
- Angrepet av råte og hakkespett, spesielt mot vest
- Har fått navnet minnelund



Levanger kapell



Levanger kapell bygd 1894



- Ikke omfattet av kirkekontrollen
- Utbedring tak og vegger i 2024



DEN NORSKE KIRKE

Befaringer september 2025. Kirkeverge Børge Lund og driftsleder Roar Husby, i samarbeid med lokale kirketjenere

Vi ønsker oss
fasadebelysning av
Levanger kirke. Men først
og fremst er vi glade for at
det er lys inne i kirkene
våre!



DEN NORSKE KIRKE