

**Fra:** Kvernmo, Håvard (havard.kvernmo@innherred-samkommune.no)  
**Sendt:** 18.05.2016 13:37:00  
**Til:** Kirknes, Eldbjørg  
**Kopi:**

**Emne:** VS: AD reguleringsplan 1719/276/5

**Vedlegg:** image001.png

**Fra:** Wold, Jan Egil [mailto:JanEgil.Wold@helse-nordtrondelag.no]  
**Sendt:** 2. mai 2016 11:28  
**Til:** Kvernmo, Håvard <havard.kvernmo@innherred-samkommune.no>  
**Emne:** AD reguleringsplan 1719/276/5

Undertegnede har drevet jordbruk på Inderøy i 30 år, hatt egen gravemaskin og lagt mange drenggrøfter i område med leire.

Leire er et vesentlig problem ved utbygging i Kathrine Minde området. Det er noe en ser ved all graving som er foretatt i området i siste år. Det er et sammenhengende leireområde mot Levangerelva. Leira er av en slik konsistens at den lett blir ustabil ved graving og betydelig nedbør. Det kan bety at boliger sklir ut mot elva.

Trøndelag er full av eksempler på områder som sklir ut. Det er slik helt riktig som kommunen har besluttet at en foretar en grundig geoteknisk analyse av området for å hindre nye skandaler. Det er å håpe at dette gjøres nøyaktig.

Jan Egil Wold  
Skogheimveien 10.