

FORKLARING

LAND: KLASSIFISERING IHHT TRONDHEIM KOMMUNES GRENSEVERDIER

○ M1-10: PRØVEPUNKTER PÅ LAND

● REN MASSE

● SVAKT FORURENSET MASSE

● MODERAT FORURENSET MASSE

● STERKT FORURENSET MASSE

● OLJEFORURENSET MASSE

LAND: KLASSIFISERING IHHT SFTS VEILEDER 97:03

▽ S1-3: SEDIMENTPRØVEPUNKTER


▽ KLASSE I: BAKGRUNN

▽ KLASSE II: GOD

▽ KLASSE III: MODERAT

▽ KLASSE IV: DÅRLIG

▽ KLASSE V: SVÆRT DÅRLIG



Rev. Beskrivelse

Date

Original format

Tegn. F.o.G

Kontr. Got

Miljøgeologi

Tegningens filnavn

413218-1.dwg

Underlagets filnavn

Levanger havn.dwg

1:3000

Kontrollert

12.12.2008

Oppdragsnr.

413218

Tegningensnr.

2

Rev.

RG PROSJEKT

UTFYLLING LEVANGER HAVN

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

SITUASJONSPLAN

MULTICONSULT AS

7466 TRONDHEIM

Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Logo of MULTICONSULT AS

Geokjent

Rev. 1

Logo of MULTICONSULT AS

Rev. 2