

# Rapport

Oppdragsgiver:	<b>RG-Prosjekt AS</b>	
Oppdrag:	<b>Levanger havn Utfylling</b>	
Emne:	<b>Grunnundersøkelser Orienterende geoteknisk vurdering</b>	
Dato:	<b>10. desember 2008</b>	
Rev. - Dato		
Oppdrag- / Rapportnr.	<b>413218 - 1</b>	
Oppdragsleder:	<b>Roger Kristoffersen</b>	Sign.: <i>Roger Kristoffersen</i>
Saksbehandler:	<b>Roar Skulbørstad/Erling Romstad</b>	Sign.: <i>Erling Romstad</i>
Kontaktperson hos Oppdragsgiver:	<b>Bjørn Risholt</b>	
<p><b>Sammendrag:</b></p> <p>Levanger kommune skal få utarbeidet ny reguleringsplan for Levanger havn. Det planlegges boligutvikling ved Indre og Ytre havn.</p> <p>På oppdrag fra RG-Prosjekt AS er MULTICONSULT AS engasjert for å utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra utførte geotekniske undersøkelser.</p> <p>Løsmassene består i hovedsak av to lag. Det øvre laget består av sand og silt og mektigheten er mellom 5 og 16 m. Det nedre laget er bløtere og består av leire. Laget er mellom 10 og 20 m tykt, med sonderingsmotstand som øker med dybden.</p> <p>Fyllinger mot de dype partiene i vest og nord kan utføres etter utlegging av stabiliserende motfyllinger. Motfyllingene vil gå inntil ca 30 m utenfor fyllingsfot. Motfyllingene legges ut med sjøredskap. Over kote minus 3 må fyllingene plastres mot bølgeerosjon.</p> <p>Bygninger ut mot fyllingskanten fundamenteres på peler til fjell eller fast grunn. På den midtre delen av fyllingsområdet kan bygninger fundamenteres direkte i grunnen. Det må påregnes vesentlige setninger i området. Setningene bør være tilnærma avslutta før byggestart. Ventetida kan reduseres ved forbelastninga av byggetomtene.</p> <p>Det må utføres geoteknisk detaljprosjektering av prosjektet. I den videre prosjekteringen bør det ses nærmere på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endelig fyllingsgeometri</li> <li>• Stabilitetsforhold</li> <li>• Fyllingsprosedyre</li> <li>• Setninger</li> <li>• Kailøsning</li> <li>• Fundamentering</li> <li>• Kvalitet av fyllmasser under bygg som skal fundamenteres direkte i fyllinga.</li> </ul>		

## Innholdsfortegnelse

1.	Innledning.....	4
2.	Utførte undersøkelser .....	4
2.1	Feltarbeider .....	4
2.2	Laboratoriearbeider.....	5
3.	Grunnforhold.....	5
3.1	Henvisninger.....	5
3.2	Områdebeskrivelse.....	5
3.3	Løsmasser .....	5
3.3.1	Ødometerforsøk .....	6
3.3.2	Treaksialforsøk .....	7
4.	Geoteknisk vurdering .....	7
4.1	Geotekniske problemstillinger .....	7
4.2	Geoteknisk prosjektklasse.....	7
4.3	Stabilitet .....	7
4.3.1	Lang molo .....	9
4.3.2	Kort molo .....	9
4.3.3	Djupål.....	9
4.4	Fundamentering .....	9
4.5	Oppsummering og kritiske forhold .....	10

## Tegninger

4000	-1d	Geoteknisk bilag, Bormetoder og opptegning av resultater
4000	-2d	Geoteknisk bilag, Geotekniske definisjoner, laboratoriedata
413218	-0	Oversiktskart
	-1	Borplan
	-10	Geotekniske data, PR.3
	-11	Geotekniske data, PR.6
	-40	CPTU BP.3, rådata, $q-z$ , $u-z$ , $f-s$
	-41	CPTU BP.3, rådata, $N_m-z$ , $B_q-z$ , $R_f-z$
	-42	CPTU BP.3, udrenert skjærstyrke, $s_{uA}$ , korrelert mot $B_q$
	-43	CPTU BP.3, udrenert skjærstyrke, $s_{uA}$ , korrelert mot $S_t$ , OCR og $I_p$
	-44	CPTU BP.6, rådata, $q-z$ , $u-z$ , $f-s$
	-45	CPTU BP.6, rådata, $N_m-z$ , $B_q-z$ , $R_f-z$
	-46	CPTU BP.6, udrenert skjærstyrke, $s_{uA}$ , korrelert mot $B_q$
	-47	CPTU BP.6, udrenert skjærstyrke, $s_{uA}$ , korrelert mot $S_t$ , OCR og $I_p$
	-60	Korngradering, PR.3
	-61	Korngradering, PR.6
	-75,76	Ødometerforsøk, PR.3, $d=2,58$ m
	-77,78	Ødometerforsøk, PR.3, $d=10,40$ m

- 79,80 Ødometerforsøk, PR.6, d=7,10 m
- 81 Treksialforsøk, PR.6, d=5,50 m, spenningssti
- 82 Treksialforsøk, PR.6, d=5,50 m, arbeidskurve
- 83 Treksialforsøk, PR.6, d=7,35 m, spenningssti
- 84 Treksialforsøk, PR.6, d=7,35 m, arbeidskurve
- 85 Treksialforsøk, samleplott, spenningssti
- 86 Treksialforsøk, samleplott, arbeidskurve
- 100 Profil A-A
- 101 Profil B-B
- 102 Profil C-C
- 300 Snitt 1-1, Lang molo, ADP-analyse, permanenttilstanden
- 301 Snitt 1-1, Lang molo, ADP-analyse, permanenttilstanden, 30 m bred motfylling
- 302 Snitt 1-1, Lang molo,  $\alpha\phi$ -analyse, permanenttilstanden, 30 m bred motfylling
- 303 Snitt 1-1, Lang molo,  $\alpha\phi$ -analyse, utfyllingsfasen, 30 m bred motfylling
- 304 Snitt 2-2, Kort molo, ADP-analyse, permanenttilstanden
- 305 Snitt 2-2, Kort molo, ADP-analyse, permanenttilstanden, 25 m bred motfylling
- 306 Snitt 2-2, Kort molo,  $\alpha\phi$ -analyse, permanenttilstanden, 25 m bred motfylling
- 307 Snitt 2-2, Kort molo,  $\alpha\phi$ -analyse, utfyllingsfasen, 25 m bred motfylling
- 308 Snitt 3-3, Djupål, ADP-analyse, permanenttilstanden
- 309 Snitt 3-3, Djupål, ADP-analyse, permanenttilstanden, motfylling
- 310 Snitt 3-3, Djupål,  $\alpha\phi$ -analyse, permanenttilstanden, motfylling
- 311 Snitt 3-3, Djupål,  $\alpha\phi$ -analyse, utfyllingsfasen, motfylling

## Vedlegg

Resultater av sonderinger utenfor profil (2 sider)

## 1. Innledning

Levanger kommune skal få utarbeidet ny reguleringsplan for Levanger havn. Det planlegges boligutvikling ved Indre og Ytre havn.

På oppdrag fra RG-Prosjekt AS er Multiconsult AS engasjert for å utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser. Foreliggende rapport inneholder resultater fra utførte geotekniske undersøkelser.

Miljøundersøkelsene vi har utført for prosjektet er presentert i rapport nr. 413218-2.

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i Levanger havn. Tidligere geotekniske grunnundersøkelser i området framgår i hovedsak av følgende rapporter:

Rapport nr.	Firma	År	Oppdragsgiver	Oppdragsnavn
O.299-1	Kummeneje	1967		Grunnundersøkelse Levanger havn
O.299-2	Kummeneje	1967		Levanger havn – Supplerende grunnundersøkelse fro kai og oppfylling
O.299-3	Kummeneje	1968		Levanger havn – Undersøkelse av mudringsmasser
O.299-4	Kummeneje	1969		Levanger havn – Undersøkelse av mudringsmasser utenfor ytre oppfyllingsområde
O.1551	Kummeneje	1972	Levanger havnestyre	Levanger havn – Grunnundersøkelse for ny kai
O.7198	Kummeneje	1989	Levanger kommune	Utvidelse av Levanger havn
630047-1	Scandiaconsult	2003	Levanger kommune	Bru for gang- og sykkelveg over Levangerelva

Resultater fra disse undersøkelsene er delvis innarbeidet i foreliggende rapport.

## 2. Utførte undersøkelser

### 2.1 Feltarbeider

Feltarbeidet ble utført i uke 39, 40 og 42 / 2008.

Boringene ble utført under ledelse av borleder Vider Tøndervik. Det ble benyttet en borerigg av typen Geotech 605D. Boringene på sjøen ble utført ved boring fra flåte.

Det er foretatt 10 dreietrykksonderinger og 2 trykksonderinger (CPTU).

Dreietrykksondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til fast grunn. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til bergpåvisning.

Trykksondering (CPTU) gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet, lagringsforhold, lagdeling og jordartstype samt en indikasjon på poretrykk og materialparametre. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i faste masser og kan ikke benyttes til bergpåvisning. Sonden er av typen Geotech med korreksjonsfaktorene  $\alpha = 0,607$  og  $\beta = 0,012$ .

I tillegg er det tatt opp 2 prøveserier med 54 mm prøvetakingsutstyr.

Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO's høydesystem, hvor fastmerke TP puller med  $H = 3,598$  er benyttet som utgangspunkt.

Borpunktene er satt ut med Trimble DGPS med korleksjon fra Kystradioen og horisontal nøyaktighet er oppgitt å være innenfor 0,5m.

Det vises for øvrig til rapportens generelle vedlegg tegning nr. 4000-1d og -2d for beskrivelse av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep.

## 2.2 Laboratoriearbeider

Prøvene er analysert etter standard analyseprogram i vårt geotekniske laboratorium. Ved denne undersøkelsen er prøvene geoteknisk klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold og romvekt. Der det lar seg gjøre er det også målt udrenert og omrørt skjærstyrke i massene. Videre er flyte- og utrullingsgrense målt, samt at det er tatt korngradering på utvalgte prøver.

I tillegg er det utført to treaksialforsøk og tre ødometerforsøk for bestemmelse av grunnens styrke- og deformasjonsegenskaper.

## 3. Grunnforhold

### 3.1 Henvisninger

Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr. 413218-1. Borpunktene er opptegnet i profil på tegning nr. 413218-100 og -101. Borkurver som ikke er opptegnet i profiler er vist i vedlegg 2. Resultater fra rutineundersøkelsen i laboratoriet er vist på tegning nr. -10 og -11. Sikteturver er vist på tegning nr. -60 og -61, mens ødometerresultater og Treaksialforsøk er vist på tegningene 75-80 og 81-86.

### 3.2 Områdebeskrivelse

Området som er undersøkt ligger ved Hamnpiren/utløpet av Levangselva. Hamnpiren er innvunnet landareal gjennom utfylling. Utfyllinga av Hamnpiren har pågått etappevis.

Vest for det undersøkte området, mellom Hamnpiren og Nessiskjæret er det en dypål, som på det dypeste er på kote minus 15. Bunnhelninga i dypålen mot Hamnpiren er på det bratteste ca. 1:3.

Nord for Hamnpiren faller sjøbunnen i hovedsak av mot nord. Bunnhelning er på det bratteste ca. 1:2,9.

### 3.3 Løsmasser

Sonderingene er avsluttet mellom 15 og 28 m under sjøbunnen.

Løsmassene består i hovedsak av to lag hvor det øvre laget er løst til middels fast. Mektigheten til det øvre laget er mellom 5 og 16 m. Det nedre laget er mellom 10 og 20 m tykt, med sonderingsmotstand som øker med dybden.

**Prøveserie PR.3**, tegning nr. 413218-10, er tatt opp ved borpunkt 3. Prøveserien viser et topplag på 2,0 m av humusholdig sand. Videre ned til ca. 14,6 m under sjøbunn er det påtruffet siltig sand og leirig silt med vanninnhold mellom 19 og 42 %. På de opptatte prøvene er det målt en udrenert skjærstyrke mellom 13 og 45 kN/m<sup>2</sup> og tyngdetetthet mellom 17,8 og 19,7 kN/m<sup>3</sup>.

Omrørt skjærstyrke varierer mellom 4,7 og 18,5 kN/m<sup>2</sup>. Flytegrensa for silten er ved ca. 30 % vanninnhold og plastisitetsindeksen er ca. 8. Fra ca. 14,6 m under terreng er det påtruffet leire. Vanninnholdet i leira er ca. 37 %. Prøveserien er avsluttet ca. 14,7 m under sjøbunn.

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 413218-60.

**Prøveserie PR.6**, tegning nr. 413218-11, er tatt opp ved borpunkt 6. Prøveserien viser et topplag på 1,0 m av sand. Videre ned til 6,2 m under sjøbunn er det påtruffet silt med vanninnhold mellom 24 og 37 %. På de opptatte prøvene er det målt en udrenert skjærstyrke mellom 21 og 36 kN/m<sup>2</sup> og tyngdetetthet mellom 19,5 og 20,0 kN/m<sup>3</sup>. Omrørt skjærstyrke varierer mellom 1,5 og 9,2 kN/m<sup>2</sup>. Derunder er det påtruffet siltig leire. Vanninnholdet i den siltige leira varierer mellom 25 og 27 %. På de opptatte prøvene er det målt en udrenert skjærstyrke mellom 30 og 42 kN/m<sup>2</sup> og omrørt skjærstyrke mellom 8,1 og 8,6 kN/m<sup>2</sup>. Videre er det målt en tyngdetetthet mellom 19,6 og 20,2 kN/m<sup>3</sup>. Flytegrensa for leira er ved ca. 30 % vanninnhold og plastisitetsindeksen er ca. 8. Leira er middels fast og lite sensitiv. Fra ca. 9,0 m under sjøbunn er det påtruffet leirig silt. Vanninnholdet i den leirige silten er ca. 28 %. På de opptatte prøvene er det målt en omrørt skjærstyrke på ca. 2 kN/m<sup>2</sup> og tyngdetetthet mellom 18,1 og 19,0 kN/m<sup>3</sup>. Prøveserien er avsluttet ca. 12 m under sjøbunn.

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 413218-61.

### 3.3.1 Ødometerforsøk

Det er utført tre ødometerforsøk, hvor ett forsøk er utført som kontinuerlig forsøk (CRS) og to er utført som trinnvise forsøk.

Det kontinuerlige forsøket er utført på prøve fra borpunkt 3 i dybde henholdsvis 2,6 m under sjøbunn.

De trinnvise forsøkene er utført på prøve fra borpunkt 3 og 6 i dybde henholdsvis 10,4 m og 7,1 m under sjøbunn.

Ødometerforsøkene viser at løsmassene er normalkonsolidert. Tolkede parametre er vist i tabell 3.1

Tabell 3.1 Tolkede parametre fra ødometerforsøk

	Sandig silt/leirig silt	Leire, siltig
Spenningsmodul, $M_{OC}$	3000 kPa	3000 kPa
Modultall, $m$	30	25
Konsolideringskoeffisient, $C_v$ , Spenningsområde 100 – 400 kPa	100 m <sup>2</sup> /år	100 m <sup>2</sup> /år
Tidsmotstandstall, $r_s$ , Spenningsområde 100 – 400 kPa	2000	500

Dette indikerer at tilleggbelastninger vil gi setninger. I sand/silt-massene vil disse utvikle seg raskt, mens i leira vil setningene utvikle seg over lang tid.

Resultat fra ødometerforsøkene er vist på tegning nr. 413218-75 t.o.m. –80.

### 3.3.2 Treksialforsøk

Det er utført to treksialforsøk. Forsøkene er utført på prøver fra borpunkt 6 i dybde henholdsvis 5,50 m og 7,35 m under sjøbunn. Treksialforsøkene er kjørt som anisotrop konsolidert, udrenert forsøk (CAU<sub>a</sub>). Resultat fra treksialforsøkene er vist på tegning nr. 413218-81 til og med -86.

Ut i fra treksialforsøket vurderes karakteristisk friksjonsvinkel til å være  $\phi_k = 29,7^\circ$  ( $\tan \phi_k = 0,57$ ) og attraksjon  $a = 5$  kPa.

Den aktive udrenerte skjærstyrken,  $s_{ud}$ , er tolket til  $0,55 \cdot p_0'$ .

## 4. Geoteknisk vurdering

### 4.1 Geotekniske problemstillinger

Geotekniske problemstillinger for utfyllingene er hovedsakelig relatert til

- Stabilitet, både i anleggsfasen og permanent fase.
- Setninger som følge av utfylling.
- Erosjonssikring av fyllingsfronten.
- Fundamentering

Stabiliteten må ivaretas både i anleggsfasen og i permanent fase. Dersom beregningsmessig sikkerhet for utfyllingsfasen eller permanenttilstanden er lav, må stabiliteten bedres.

### 4.2 Geoteknisk prosjektklasse

Etter NS 3480 pkt. 6 vurderes skadekonsekvensklassen som meget alvorlig og vanskelighetsgraden som middels. Dette gir geoteknisk prosjektklasse 2.

Krav til sikkerhet vurderes til  $\gamma_M \geq 1,3$  for anleggsfasen og  $\gamma_M \geq 1,4$  permanenttilstanden i henhold til geoteknisk prosjektklasse.

### 4.3 Stabilitet

Endelig omfang av utfylling er ikke avklart. Det er utarbeidet flere alternative utforminger av området. Det vises til utkast til reguleringsplan datert 27. mai 2008. Alternativ A1 som gir størst omfang av utfylling er lagt til grunn for våre vurderinger. Alternativet er skissert på borplanen, tegning nr. -1.

Alternativ A1 består av bl. a. av bygninger på pirer. Vi har forutsatt at pirene fundamenteres på pelere for å begrense omfanget av utfylling.

Det er utført overslagsberegninger for tre utvalgte profiler.

- Beregningsprofil 1: Lang molo
- Beregningsprofil 2: Kort molo
- Beregningsprofil 3: Utfylling mot djupål

Beregningsprofilene er vist på borplanen, tegning nr. -1.

I denne fasen er det utført overslagsberegninger for anleggsfasen og permanenttilstanden. I detaljprosjekteringsfasen må det utføres beregninger for endelig geometri. Ved korttidssituasjon på effektivspenningsbasis (utfyllingsfasen) er det lagt til poretrykksoppbygning i grunnen tilsvarende halvparten av vekten av det oppfylte laget. For beregninger på totalspenningsbasis (ADP-analyser) er det benyttet anisotropisk jordmodell.

Kotenivå topp fylling er lagt til kote +3,6 ihht. til notat datert 3. november 2008. For beregningene er det forutsatt skråningshelning ved fyllingsfront på 1:1,3.

For stabilitetsberegninger er beregningsprogrammet "GeoSuite Stability" benyttet. Programmet er basert på lamellmetoden.

I tabell 4.2 er beregnet sikkerhetsfaktor mot utglidning for de forskjellige beregningene oppsummert.

Følgende materialparametre er benyttet:

Tabell 4.1 Materialparametre

	Sprengstein	Leirig silt/sandig silt	Leire
<b>Tyngdetetthet, <math>\gamma</math></b>	19,0 kN/m <sup>3</sup>	19,5 kN/m <sup>3</sup>	20,0 kN/m <sup>3</sup>
<b>Friksjon, <math>\tan \phi_k</math></b>	0,90 ( $\phi_k = 42^\circ$ )	0,57 ( $\phi_k = 29,7^\circ$ )	0,57 ( $\phi_k = 29,7^\circ$ )
<b>Attraksjon, <math>a</math></b>	0 kPa	5 kPa	5 kPa

For ADP-analyser er det benyttet følgende anisotropifaktorer:

$$s_{uD} / s_{uA} = 0,65$$

$$s_{uP} / s_{uA} = 0,45$$

Tegning nr. 413218-42, -43, -46 og -47 viser de tolkede skjærstyrkeprofilene med valgt karakteristisk designverdi.

Tabell 4.2 Sikkerhetsfaktor for kritisk skjærflate

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor $\gamma_M$ for kritisk skjærflate
413218-300	Snitt 1-1 Lang molo, permanenttilstanden	ADP-analyse	1,14
413218-301	Snitt 1-1 Lang molo, permanenttilstanden. 30 m bred motfylling opp til kote minus 10	ADP-analyse	1,43
413218-302	Snitt 1-1 Lang molo, permanenttilstanden. 30 m bred motfylling opp til kote minus 10.	a $\phi$ -analyse	2,06
413218-303	Snitt 1-1 Lang molo, utfyllingsfasen. Poretrykksoppbygning lik halvparten av vekta av fyllmassene. 30 m bred motfylling opp til kote minus 10.	a $\phi$ -analyse	1,66
413218-304	Snitt 2-2 Kort molo, permanenttilstanden.	ADP-analyse	1,21
413218-305	Snitt 2-2 Kort molo, permanenttilstanden. 25 m bred motfylling.	ADP-analyse	1,41
413218-306	Snitt 2-2 Kort molo, permanenttilstanden. 25 m bred motfylling.	a $\phi$ -analyse	1,55
413218-307	Snitt 2-2 Kort molo, utfyllingsfasen. Poretrykksoppbygning lik halvparten av vekta av fyllmassene. 25 m bred motfylling.	a $\phi$ -analyse	1,40
413218-308	Snitt 3-3. Djupål. Permanenttilstanden.	ADP-analyse	0,99
413218-309	Snitt 3-3. Djupål. Permanenttilstanden. 10 m bred motfylling på kote minus 5 samt gjenfylling av djupål opp til kote minus 9.	ADP-analyse	1,46
413218-310	Snitt 3-3. Djupål. Permanenttilstanden. 10 m bred motfylling på kote minus 5 samt gjenfylling av djupål	a $\phi$ -analyse	1,52

Tegning nr.	Beregning	Analyse	Sikkerhetsfaktor $\gamma_M$ for kritisk skjærflate
	opp til kote minus 9.		
413218-311	Snitt 3-3. Djupål. Utfyllingsfasen. Poretrykksoppbygning lik halvparten av vekta av fyllmassene. 10 m bred motfylling på kote minus 5 samt gjenfylling av djupål opp til kote minus 9.	a $\phi$ -analyse	1,34

Utskrift av beregninger i regneprogrammet "GeoSuite Stability" er vist på tegning nr. 413218-300 t.o.m. -311.

#### 4.3.1 Lang molo

Sjøbunnen i molotraseen ligger på det dypeste på ca. kote minus 15. Moloen strekker lengre ut i sjøen enn det bunnkotecartet dekker. I detaljprosjekteringsfasen må sjøbunnen kartlegges i hele molotraseen.

I det aktuelle utfyllingsområdet er det registrert bløt leire med mektighet på opp til ca. 8 m. For å oppnå tilfredsstillende stabilitet ved utfylling må det iverksettes stabiliserende tiltak.

Aktuelle stabiliserende tiltak kan være utlegging av motfyllinger med sjøgående redskap, masseutskifting til fast grunn, etc.

På grunn av det store vanddypet ved fyllingsfronten vurderes utlegging av motfylling med sjøredskap som det mest aktuelle tiltaket for å etablere utfylling som skissert. Omfanget av motfylling vil bli relativt omfattende og må detaljprosjekteres av geotekniker.

For å hindre bølgeerosjon må fyllingsfronten plastres med 2 lag ordnede steinblokker ned til kote minus 3.

#### 4.3.2 Kort molo

Stabilitetsberegningene som vi har utført, viser at utfylling for kort molo ikke kan utføres uten stabiliseringstiltak. Det kan oppnås tilfredsstillende stabilitet ved utlegging av motfyllinger. For å unngå dype utglidninger må det minimum fylles til ca kote -12 (NGO) i 20 til 30 meters bredde utenfor fyllingsfoten. Lokalstabiliteten sikres ved utlegging av stabiliserende fylling foran fyllingsfoten lenger oppe i skråninga, det vil si fra ca kote -10 til -3.

#### 4.3.3 Djupål

Det dypeste partiet vest for området ligger på kote -15. Det kan ikke legges ut fyllinger mot djupålen uten stabiliseringstiltak. For å oppnå tilfredsstillende stabilitet må det fylles til kote -9. I tillegg må det legges ut ei ca 15 meter brei fylling til kote -5 ved fyllingsfoten.

Utlegging av fyllingene ute i sjøen må utføres med flytende utstyr. Arbeidene må utføres på en slik måte at skipstrafikken i sundet ikke blir hindra.

#### 4.4 Fundamentering

Setningsfri fundamentering forutsetter fundamentering på spissbærende pelers til berg eller fast grunn.

Det må forventes en del setninger, både i form av setninger i grunnen under utfyllingen og egensetninger i fyllmassene. Løsmassene i dybden består av leire, og utvikling av setninger vil dermed pågå over lang tid. Da løsmassemektingen varierer innenfor utfyllingsområdet vil setningene bli ujevne. Det forventes setninger i størrelsesorden 40-60 cm for oppfylling på små vanddyp. På store vanddyp vil setningene bli opp mot 1 m. I tillegg må det påregnes noe

masseforbruk grunnet penetrering av sjøbunnen. Størrelsen på dette tilleggsvolumet vil avhenge av måten motfyllinga legges ut på. Dersom motfyllinga spyles ut over eksisterende sjøbunn, vil penetreringen bli neglisjerbar. Dersom motfyllinga legges ut fra lekter og det benyttes stor stein, vil steinene kunne gå langt ned i sjøbunnen.

En stor del av setningene vil påløpe i utfyllingsfasen.

Det forventes i tillegg inntil 1 % egensetning i de nye fyllmassene forutsatt at fyllmassene er stabile friksjonsmasser (for eksempel sprengstein) som komprimeres lagvis. Dette er krepsetninger som vil utvikles over lang tid.

Nærmest fyllingsfronten kan det i tillegg forekomme skjærdeformasjoner og utvasking som kan gi økte setninger. Det anbefales derfor at bygg ikke anlegges nærmere enn 15 m fra fyllingsfronten. Alternativt må bygg som kommer nærmere fyllingskanten pelefunderes.

Det bør derfor være en forutsetning for eventuell direktefundamentering at utfyllingsarbeidene gjennomføres så tidlig som mulig. Bygging kan starte når setningsmålinger dokumenterer markert avtagende setningshastighet. Fremskynding av setninger kan skje ved forbelastning av byggegrunn. Dersom det ikke kan dokumenteres tilfredsstillende kvalitet av de utfylte massene må det utføres masseutskifting for bygninger fundamentert direkte i grunnen.

Erfaringsmessig vil det oppstå setningsdifferanser i oppfylte områder som dette. Det vil være viktig å dokumentere setningsutviklinga i området. Setningsmålinger vil danne grunnlaget for valg av tidspunkt for mulig byggestart. I tillegg vil måleresultatene kunne brukes som grunnlag når risikoen for skjevsetninger av bygg skal vurderes. Normalt vil faren for skjevsetninger og medfølgende skader være størst for langstrakte, direktefundamenterte bygg.

#### 4.5 Oppsummering og kritiske forhold

I den videre prosjekteringen bør det ses nærmere på:

- Endelig fyllingsgeometri
- Stabilitetsforhold
- Fyllingsprosedyre
- Setninger
- Kailøsning
- Fundamentering
- Kvalitet av fyllmasser under bygg som skal fundamenteres direkte i fyllinga.

Videre prosjektering med utfylling/fundamentering forutsettes utført i nært samarbeid med geotekniker.

**Arkivreferanser:**


Fagområde:	Geoteknikk		
Stikkord:	utfylling, stabilitet		
Land/Fylke:	Nord-Trøndelag	Kartblad:	1722 IV
Kommune:	Levanger	UTM koordinater, Sone:	32V
Sted:	Hamnpiren, Levanger havn	Øst: 6133	Nord: 70717

**Distribusjon:**


- Begrenset (Spesifisert av Oppdragsgiver)  
 Intern  
 Fri

**Dokumentkontroll:**

		Dokument		Revisjon 1		Revisjon 2		Revisjon 3	
		Dato	Sign	Dato	Sign	Dato	Sign	Dato	Sign
Forutsetninger	Utarbeidet	10.12.08	ER						
	Kontrollert	10.12.08	RK						
Grunnlagsdata	Utarbeidet	10.12.08	ER						
	Kontrollert	10.12.08	RK						
Teknisk innhold	Utarbeidet	10.12.08	ER						
	Kontrollert	10.12.08	RK						
Format	Utarbeidet	10.12.08	ER						
	Kontrollert	10.12.08	RK						
Anmerkninger									
Godkjent for utsendelse (Oppdragsansvarlig)				Dato: 11.12.08		Sign.: 			




TRONDHEIMSFJORDEN



OVERSIKTSKART		Borplan nr.	
RG-PROSJEKT AS LEVANGER HAVN, UTFYLLING		-1	
MULTICONSULT AS		Målestokk	
7486 Trondheim Tlf: 73 10 62 00 - Faks: 73 10 62 30/70		1:50 000	
Dato	20.11.2008	Tegnet	ROS
Oppdragsnr.	413218	Kontrollert	ER
		Tegningsnr.	0
		Godkjent	
		Rev.	





PR = PRØVESERIE  
 SK = SKOVLEBORING  
 PG = PRØVEGROP  
 VB = VINGEBORING  
 BORBOK NR.: 20613  
 LAB.BOK NR.: 2034

○ NATURLIG VANNINNHOOLD  
 — W<sub>f</sub> FLYTEGRENSE  
 — W<sub>p</sub> PLASTISITETSGRENSE


n = PORØSITET  
 O<sub>Na</sub> = HUMUSINNHOOLD  
 O<sub>gl</sub> = GLØDETAP  
 γ = TYNGDETETHET

▽ KONUSFORSØK  
 ▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE  
 ○ TRYKKFORSØK  
 15 ○ 5 % DEFORMASJON VED BRUDD  
 + VINGEBORING  
 S<sub>t</sub> SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

<h1>GEOTEKNISKE DATA</h1> <p>RG-PROSJEKT AS LEVANGER HAVN, UTFYLLING GRUNNUNDERSØKELSER</p>		Boring nr. PR.3/BP:3	Tegningens filnavn Hull 3-10.dwg
		Borplan nr. 413218-1	
<b>MULTICONSULT AS</b>		Boret dato: 14.10.2008	
Dato 28.11.2008	Tegnet kjt	Kontrollert ER	Godkjent [Signature]
Oppdragsnr. 413218	Tegningsnr. 10		Rev.

7486 TRONDHEIM  
 Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70



PR = PRØVESERIE  
SK = SKOVLEBORING  
PG = PRØVEGROP  
VB = VINGEBORING

BORBOOK NR.: 20613  
LAB.BOK NR.: 2034

○ NATURLIG VANNINNHOLD  
— W<sub>L</sub> FLYTEGRENSE  
W<sub>F</sub> — — — — — KONUSMETODE  
— W<sub>p</sub> PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET  
O<sub>Na</sub> = HUMUSINNHOLD  
O<sub>gl</sub> = GLØDETAP  
γ = TYNGDETETHET

▽ KONUSFORSØK  
▼ OMRØRT SKJÆRSTYRKE  
○ TRYKKFORSØK  
15 ○ 5 % DEFORMASJON VED BRUDD  
+ VINGEBORING  
S<sub>f</sub> SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

## GEOTEKNISKE DATA

RG-PROSJEKT AS  
LEVANGER HAVN, UTFYLING  
GRUNNUNDERSØKELSER

**MULTICONSULT AS**

7486 TRONDHEIM  
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Dato 28.11.2008

Oppdragsnr. 413218

Tegnet kjt

Tegningsnr.

Boring nr.  
PR.6/BP.6

Borplan nr.  
413218-1

Boret dato:  
01.10.2008

Kontrollert RK




11

Tegningens filnavn  
Hull 6 - 11.dwg



Godkjent [Signature]

Rev.



**RG-PROSJEKT AS**

**Levanger havn, utfylling**

Tegningens filnavn:  
CPTU\_BP\_3.xls

Spissmotstand, poretrykk og sidefriksjon.



**CPTU id.:**

BP.3

**MULTICONSULT AS**

Dato:  
30.11.2008

Tegnet:  
ROS

Kontrollert:  
RK




Godkjent:

Oppdrag nr.:  
413218

Tegning nr.:  
40

Programrevisjon:  
14.08.2007

Revisjon:



**RG-PROSJEKT AS**

**Levanger havn, utfylling**

Tegningens filnavn:  
CPTU\_BP\_3.xls

Spissmotstandstall, poretrykks- og friksjonsforhold.

**CPTU id.:**

BP.3



**MULTICONSULT AS**

Dato:  
30.11.2008

Tegnet:  
ROS

Kontrollert:  
RK



Godkjent:

Oppdrag nr.:  
413218

Tegning nr.:  
41

Programrevisjon:  
14.08.2007

Rev.:



**RG-PROSJEKT AS**

**Levanger havn, utfylling**

Tegningens filnavn:  
**CPTU\_BP\_3.xls**


Aktiv udrenert skjærstyrke  $s_{uA}$ , korrelert mot  $B_q$ .

<b>CPTU id.:</b>	<b>BP.3</b>
------------------	-------------



<b>MULTICONSULT AS</b>	Dato: <b>30.11.2008</b>	Tegnet: <b>ROS</b>	Kontrollert: <b>RIK</b>
	Oppdrag nr.: <b>413218</b>	Tegning nr.: <b>42</b>	Programrevisjon: <b>14.08.2007</b>

Godkjent: 	Rev.:
---------------	-------



- suA,  $N_{kt}=f(St,OCR,I_p)$
- suA,  $N_{ke}=f(St,OCR,I_p)$
- suA,  $N_C, 0,25(p_o'+a)$
- Designprofil
- ◊ suA, aktiv treaks
- △ suA, rutine konus
- suA, rutine enaks
- suA,  $N_{du}=f(St,OCR,I_p)$

Styring for korrelasjon:  $S_t < 15$

**RG-PROSJEKT AS**




Levanger havn, utfylling

Tegningens filnavn:  
CPTU\_BP\_3.xls

Aktiv udrenert skjærstyrke  $s_{uA}$ , korrelert mot  $S_t$ , OCR og  $I_p$ .



<b>CPTU id.:</b>	BP.3			
<b>MULTICONSULT AS</b>	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:	
	30.11.2008	ROS	Rk	Godkjent: 
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Programrevisjon:	Rev.:
	413218	43	14.08.2007	



**RG-PROSJEKT AS**

**Utfylling Levanger havn**

Tegningens filnavn:

CPTU\_BP\_6.xls

Spissmotstand, poretrykk og sidefriksjon.

**CPTU id.:**

BP.6B



**MULTICONSULT AS**

Dato:

30.11.2008

Tegnet:

ROS

Kontrollert:

Rk

Godkjent:

Oppdrag nr.:

413218




Tegning nr.:

44



Programrevisjon:

14.08.2007

Revisjon:



<b>RG-PROSJEKT AS</b>		<b>Utfylling Levanger havn</b>		Teaindaens filnavn: CPTU_BP_6.xls	
Spissmotstandstall, poretrykks- og friksjonsforhold.					
<b>CPTU id.:</b>	BP.6B				
<b>MULTICONSULT AS</b>	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:	Godkjent:	
	30.11.2008	ROS	RK		
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Programrevisjon:	Rev.:	
	413218	45	14.08.2007		



**RG-PROSJEKT AS**


**Utfylling Levanger havn**

Tegningens filnavn:

Aktiv udrenert skjærstyrke  $s_{uA}$ , korrelert mot  $B_q$ .



<b>CPTU id.:</b>	BP.6B			
<b>MULTICONSULT AS</b>	Dato: 30.11.2008	Tegnet: ROS	Kontrollert: RKC	
	Oppdrag nr.: 413218	Tegning nr.: 46	Programrevisjon: 14.08.2007	Rev.:



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">—</span> <math>s_{uA}</math>, <math>N_{kt}=f(St, OCR, I_p)</math></li> <li><span style="color: green;">—</span> <math>s_{uA}</math>, <math>N_C</math>, <math>0,25(p_o'+a)</math></li> <li><span style="color: red;">◇</span> <math>s_{uA}</math>, aktiv treaks</li> <li><span style="color: red;">○</span> <math>s_{uA}</math>, rutine enaks</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">—</span> <math>s_{uA}</math>, <math>N_{ke}=f(St, OCR, I_p)</math></li> <li><b>—</b> Designprofil</li> <li><span style="color: red;">△</span> <math>s_{uA}</math>, rutine konus</li> <li><span style="color: magenta;">—</span> <math>s_{uA}</math>, <math>N_{Du}=f(St, OCR, I_p)</math></li> </ul> |
|--|--|

Styring for korrelasjon:  $S_t < 15$

**RG-PROSJEKT AS**


**Utfylling Levanger havn**

Tegningens filnavn:

Aktiv udrenert skjærstyrke  $s_{uA}$ , korrelert mot  $S_t$ , OCR og  $I_p$ .



<b>CPTU id.:</b>	BP.6B			
<b>MULTICONSULT AS</b>	Dato:	Tegnet:	Kontrollert:	
	30.11.2008	ROS	RK	Godkjent:
	Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Programrevisjon:	Rev.:
	413218	47	14.08.2007	



Symb.	PR. serie nr	Dybde	Jordartsbetegnelse	Anmerkning	Metode		
					Tørresikt	Hydr. F. Drop	Våt. + Tørr Sikt
	3	2,38m	SILT, sandig	humusholdig	X	X	
	3	12,30m	SILT, leirig	enk, sandkorn	X	X	

# KORNGRADERING

RG-PROSJEKT AS  
UTFYLLING LEVANGER HAVN

Boring nr.  
3

Borplan nr.  
413218

Boret dato:  
14.10.2008



**MULTICONSULT AS**

7486 TRONDHEIM  
Tlf: 73 10 62 00 -- Fax: 73 10 62 30/70

Dato 30.11.2008

Oppdragsnr. 413218


Konstr./Tegnet  
KJT

Tegningsnr. 60

Kontrollert ER

Godkjent

Rev.



Symb.	PR. serie nr	Dybde	Jordartsbetegnelse	Anmerkning	Metode		
					Tørrsikt	Hydr. F. Drop	Våt + Tørr Sikt
	6	11,20m	SILT, leirig, sandig	X	X		
	6	7,15m	LEIRE, siltig, sandig	X	X		

# KORNGRADERING

RG-PROSJEKT AS  
UTFYLLING LEVANGER HAVN

Boring nr.  
6

Borplan nr.  
413218

Boret dato:  
01.10.2008



**MULTICONSULT AS**

7486 TRONDHEIM  
Tlf: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Dato 30.11.2008

Oppdragsnr. 413218


Konstr./Tegnet  
KJT

Tegningsnr. 61

Kontrollert *ER*

Godkjent

Rev. *[Signature]*



## RG-PROSJEKT AS LEVANGER HAVN, UTFYLLING

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A:  $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$ , M og  $c_v$ .

Tegningens filnavn:

Kontinuerlig ødometer\_PR.3\_d2.58.xls



### MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,  
7486 TRONDHEIM  
Tlf: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:

04.11.2008

Dybde, z (m):

2.58

Borpunkt nr.:

3

Forsøknr.:

1

Tegnet av:

ROS

Kontrollert:

RK

Godkjent:

*[Signature]*

Oppdrag nr.:

413218

Tegning nr.:


75

Prosedyre:

CRS

Programrevisjon:

13.05.2008



**RG-PROSJEKT AS**  
**LEVANGER HAVN, UTFYLLING**

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B:  $\sigma_{av}' - \varepsilon_a$ ,  $k$  og  $u_b/\sigma$ .

Tegningens filnavn:  
 Kontinuerlig ødometer\_PR.3\_d2.58.xls





**MULTICONSULT AS**  
 Sluppenvegen 23,  
 7486 TRONDHEIM  
 Tlf.: 73 10 62 00  
 Faks: 73 10 62 30



Forsøksdato: 04.11.2008	Dybde, $z$ (m): 2.58	Borpunkt nr.: 3
Forsøknr.: 1	Tegnet av: ROS	Kontrollert: RLC
Oppdrag nr.: 413218	Tegning nr.: 76	Prosedyre: CRS

Godkjent:



Programrevisjon:  
 13.05.2008



<b>ØDOMETERFORSØK</b>	Boring nr		
	Hull 3, dybde 10,40m		
RG-PROSJEKT AS	Borplan nr.		413218-1
LEVANGER HAVN, UTFYLLING	Boret dato		
Trinnvis ødometerforsøk			
<b>MULTICONSULT AS</b> 7486 TRONDHEIM Besøksadr. Sluppenvegen 23 Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70	Dato	Tegnet:	Godkjent
	28.11.08	ros	<i>ER</i>
	Oppdrag nr	Tegningsnr:	Rev.
	413218	77	



<b>ØDOMETERFORSØK</b>	Boring nr		
	Hull 3, dybde 10,40m		
RG-PROSJEKT AS	Borplan nr.		413218-1
	Boret dato		
LEVANGER HAVN, UTFYLLING	Dato	Tegnet:	Godkjent
Trinnvis ødometerforsøk	28.11.08	ros	<i>ER</i>
<b>MULTICONSULT AS</b>	Oppdrag nr	Tegningsnr:	Rev.
	7486 TRONDHEIM Besøksadr. Sluppenvegen 23 Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70	413218	78



**ØDOMETERFORSØK**

RG-PROSJEKT AS

LEVANGER HAVN, UTFYLLING

Trinnvis ødometerforsøk

**MULTICONSULT AS**

7486 TRONDHEIM  
Besøksadr. Sluppenvegen 23  
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Boring nr

Hull 6, dybde 7,10m

Borplan nr.

413218-1

Boret dato



Dato

30.11.08

Tegnet:

kjt

Godkjent

ER



Oppdrag nr

413218

Tegningsnr:

79

Rev.



**ØDOMETERFORSØK**

RG-PROSJEKT AS

LEVANGER HAVN, UTFYLLING

Trinnvis ødometerforsøk

**MULTICONSULT AS**

7486 TRONDHEIM  
Besøksadr. Sluppenvegen 23  
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70

Boring nr

Hull 6, dybde 7,10m

Borplan nr.

413218-1

Boret dato



Dato

30.11.08

Tegnet:

ros

Godkjent

ER


Oppdrag nr

413218

Tegningsnr:

80

Rev.



Konsolideringsspenninger:  $\sigma'_{ac} = 69.47$  kPa  
 $\sigma'_{rc} = 41.50$  kPa  
 Vanninnhold:  $w_i = 28.00$  %  
 Densitet:  $\rho_i = 2.00$  g/cm<sup>3</sup>  
 Volumtøyning i konsolideringsfase:  $\varepsilon_{vol} = \Delta V/V_0 = 2.47$  %

**RG-Prosjekt AS**

**Levanger Havn, Utfylling**

Treksialforsøk. Deviatorspenningssti (NTNU-plott).




Tegningens filnavn:  
Treaks\_PR.6\_d5.50.xls



**MULTICONSULT AS**  
 Sluppenvegen 23,  
 7486 TRONDHEIM  
 Tlf.: 73 10 62 00  
 Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato: 04.11.2008	Dybde, z (m): 5.50	Borpunkt nr.: 6
Forsøksnr.: 2	Tegnet: ros	Kontrollert: Rk
Oppdrag nr.: 413218	Tegning nr.: 81	Prosedyre: CAUa

Godkjent:   
 Programrevisjon:  
18.06.2008



a = 5 kPa benyttet for tolkning av tan ρ

**RG-Prosjekt AS**

Levanger Havn, Utfylling

Treksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn:  
Treaks\_PR.6\_d5.50.xls




**MULTICONCONSULT AS**  
Sluppenvegen 23,  
7486 TRONDHEIM  
Tlf.: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato: 04.11.2008	Dybde, z (m): 5.50	Borpunkt nr.: 6
Forsøknr.: 2	Tegnet: ros	Kontrollert: RK
Oppdrag nr.: 413218	Tegning nr.: 82	Prosedyre: CAUa

Godkjent:

Programrevisjon:  
18.06.2008



Maks. skjærspenning,  $\tau_{max} = (\sigma'_a - \sigma'_r)/2$  [kPa]

Konsolideringspenninger:	$\sigma'_{ac} =$	84.06	kPa
	$\sigma'_{rc} =$	40.60	kPa
Vanninnhold:	$w_i =$	25.40	%
Densitet:	$\rho_i =$	2.02	g/cm <sup>3</sup>
Volumtøyning i konsolideringsfase:	$\varepsilon_{vol} = \Delta V/V_0 =$	2.29	%

**RG-Prosjekt AS**

**Levanger havn, utfylling**

Treksialforsøk. Deviatorspenningssti (NTNU-plott).

Tegningens filnavn:  
Treaks\_PR.6\_d7.35.xls



**MULTICONSULT AS**

Sluppenvegen 23,  
7486 TRONDHEIM  
Tlf.: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:  
21.10.2008

Dybde, z (m):  
7.35

Borpunkt nr.:  
6

Forsøknr.:  
1

Tegnet:  
ros

Kontrollert: *RK*




Godkjent: *[Signature]*

Oppdrag nr.:  
413218

Tegning nr.:  
83

Prosedyre:  
CAUa

Programrevisjon:  
18.06.2008



a = 5 kPa benyttet for tolkning av tan ρ

## RG-Prosjekt AS

Levanger havn, utfylling

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn:  
Treaks\_PR.6\_d7.35.xls



### MULTICONSULT AS

Sluppenvegen 23,  
7486 TRONDHEIM  
Tlf.: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Forsøksdato:  
21.10.2008

Dybde, z (m):  
7.35

Borpunkt nr.:  
6

Forsøknr.:  
1

Tegnet:  
ros

Kontrollert: *RIK*


Godkjent: *[Signature]*

Oppdrag nr.:  
413218




Tegning nr.:  
84

Prosedyre:  
CAUa

Programrevisjon:  
18.06.2008



Data	Forsøk 1 ♦	Forsøk 2 x	Forsøk 3 ■	Forsøk 4 ▲
Borpunkt:	6	6		
Dybde, z (m):	5.50	7.35		
Densitet, $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> ):	2.00	2.02		
Vanninnhold, w (%):	28.00	25.42		
<b>RG-Prosjekt AS</b> Levanger havn, utfylling Treksialforsøk. Deviatorspenningssti (NTNU - plott). Samplott.				Tegningens filnavn: Treaks_samleplott.xls 
<b>MULTICONSULT AS</b> Sluppenvegen 23 7486 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 Faks.: 73 10 62 30	Dato: 28.11.2008	Dybdeintervall, z (m): 5-8	Borpunkt nr.: 6	Godkjent:  Programrevisjon: 02.06.2008
	Forsøk nr.: 1-2	Tegnet: ros	Kontrollert: 	
	Oppdrag nr.: 413218	Tegning nr.: 85	Prosedvre: CAUa	



$a = 5 \text{ kPa}$  benyttet for tolkning av  $\tan \rho$

**RG-Prosjekt AS**

**RG-Prosjekt AS**

Treksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Teininnaens filnavn:  
Treaks\_samleplott.xls



**MULTICONSULT AS**

Sluppenvegen 23,  
7486 TRONDHEIM  
Tlf.: 73 10 62 00  
Faks: 73 10 62 30

Dato: 28.11.2008

Dybdeintervall,  $z$  (m): 5-8

Borpunkt nr.: 6

Forsøk nr.: 1-2

Tegnet: ros

Kontrollert: ER

Godkjent: [Signature]


Oppdrag nr.: 413218

Tegning nr.: 86


Prosedvre: CAUa

Programrevisjon: 02.06.2008






PROFIL B-B		1:200	
RQ-PROJEKT AS LEWANGER HAWK, UFTILING			
MULTICONSULT AS		413218	
28.11.2009		101	
1:200			



Profil C-C  
1:200

MULTICONSULTAS		No. 23.9.2.2007/2008	
PROJEK C-C	30.11.2008	102	102
LEWANGER HAWU, UPTILING			
1:200			





Material	no	Univ.vegth.	F1	C	C	Aa	Ad	Ap	Allisv	Ru-Redicor	PwPress
Sjikt/Silt	1	400	420	0,0					0,00	0,00	0,00
Sjikt/Silt	2	250	310	2,0					0,00	0,00	0,00
Lete	3	2000							0,00	0,00	0,00
									C-prefil: 100	0,65	0,30

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	Original formål				
	AS-følgelig				
	Tegningens filnavn				
	413218-204.dwg				
	Underlagets filnavn				
	413218-m0101.dwg				
	Målestokk				
	1:500				
	Kontrollert				
	IKC				
	Godkjent				
	Rev.				

**MULTICONSULT AS**

Dato: 29.11.2008

Oppdragsnr.: 413218

Tegningens nr.: 301


7486 TRONDHEIM  
Tlf.: 73 10 62 00 - fax: 73 10 62 30/70



Search area (RiFangst)

Fcl-216  
Result file : Z:\413218\413218-1\B.LED-1\STABGRAF\RI\MOL-512

Material	no	Unveipb.	Et	C	C	Ar	Ad	Ar	Alliv	Ru-factor	Pwpress
Springsien	1	920	420	0,0					0,00	0,00	0,00
Springsien	2	920	510	2,0					0,00	0,00	0,00
Springsien	3	2000	237	2,0					0,00	0,00	0,00



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kont.	Godkj.
	Original formål				
	Tegningens filnavn				
	Underlagets filnavn				
	Målestokk				

RG-PROSJEKT AS  
LEVANGER HAVN, UTFYLLING

SNITT 1-1, LANG MOLO  
A-FI ANALYSE  
UTFYLINGSFASEN

<b>MULTICONSULT AS</b>		Dato	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
7486 TRONDHEIM		29.11.2008	ROS	RK	
Tlf.: 73 10 62 00 - fax: 73 10 62 30/70		Oppdragsnr.	Tegningensnr.		Rev.
		413218	303		


1:500  
MULTICONSULT






Fcl-155  
Result file : Z:\43218\MOL2-1\3.GEO\N\S\BORGAF\RI\VALDZ-1-1R1

Fcl-206  
Result file : Z:\43218\MOL2-1\3.GEO\N\S\BORGAF\RI\VALDZ-1-1R2



Rev.	Beskrivelse	Dato	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Gedkjert
	RG-PROSJEKT AS LEVANGER HAVN, UTFYLING	29.11.2008	KOS	KIK	
	SNITT 2-2, KORT MOLO A-FI ANALYSE PERMANENTTILSTANDEN				
<b>MULTICONSULT AS</b> 7485 TRONDHEIM Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70		Dato Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet Tegningsnr.	Kontrollert 1:500	Gedkjert 
		413218	306		



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kont.	Godkj.

RG-PROSJEKT AS  
LEVANGER HAVN, UTFYLLING

SNITT 2-2, KORT MØLO  
A-FI ANALYSE  
UTFYLINGSFASEN

<b>MULTICONSULT AS</b>		Dato	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
7486 TRONDHEIM		29.11.2008	ROS	<i>RS</i>	<i>RS</i>
Tlf.: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70		Dokumentnr.	Tegningnr.		Rev.
		413218	307		


1:500











Fc $\phi=155$   
Result file : Z:\4132XXX\413218-1\3.GEO-1\STABGRÆFRT\DJUPALS.R2

Fc $\phi=134$   
Result file : Z:\4132XXX\413218-1\3.GEO-1\STABGRÆFRT\DJUPALS.R1

Rev.	Beskrivelse	Dato	Konstr./Tegnet	Dato	Original format	Tegn.	Kontrollert	Godkjent
	RG-PROSJEKT AS LEVANGER HAVN, UTFYLLING	29.11.2008	ROS	413218-djupol.dwg	A3	Djupol5.dwg	1:400	
	SNITT 3-3, DJUPAL A-FI ANALYSE UTFYLLINGSFASEN							
	Multiconsult AS							
		Oppdragsnr. 413218	Tegningsnr. 311					
		7486 TRONDHEIM Tlf: 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30/70						



