

Spera AS

► **Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan**

Geoteknisk vurdering av områdeskredfare

Oppdragsnr.: 52205112 Dokumentnr.: 52205112-RIG-R01 Versjon: J01 Dato: 2022-11-24



Oppdragsgiver: Spera AS
Oppdragsgivers kontaktperson: Dag Voll
Rådgiver: Norconsult AS, Moafjæra 6 J, NO-7606 Levanger
Oppdragsleder: Pål Gauteplass
Fagansvarlig: Emil Cederström
Andre nøkkelpersoner: Kristian Aune

J01	2022-11-24	Klar for bruk	Kristian Aune	Emil Cederström	Pål Gauteplass
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

► Sammen drag

Det planlegges en oppgradering av reguleringsplan for industriområdet på Fiborgtangen, inkludert ny tomt for Fiskå Mølle og Norske Skogs fabrikkområde, i Levanger kommune. Norconsult er engasjert for å utføre geotekniske vurderinger for den oppgraderte reguleringsplanen.

Dette notatet omhandler kun en vurdering av hvorvidt det foreligger områdeskredfare for det aktuelle planområdet. Rambøll (tidligere Kummeneje og Scandiaconsult) har i flere omganger utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering i forbindelse med opparbeidelse av arealet innenfor planområdet. Håndtering av lokalstabilitet og eventuelle føringer for utførelse, for både gjennomført og pågående opparbeidelse av areal, forutsettes ivaretatt gjennom Rambølls prosjektering.

Tidligere utførte grunnundersøkelser viser at planområdet i all hovedsak består av bløt til middels fast leire over berg. Dybde til berg varierer til dels ganske mye over korte avstander, og er gjennom grunnundersøkelser funnet å variere fra berg i dagen til ca. 54m. I norddelen av planområdet, nærmere bestemt nordvest og sør for eksisterende papirlager, viser tidligere utført prøvetaking at det er påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire.

Gjennom utredning av områdeskredfare er det identifisert to potensielle løsneområder innenfor planområdet. Begge de potensielle løsneområdene er lokalisert i norddelen av planområdet, ved eksisterende papirlager. Faresonen nordvest for papirlageret klassifiseres med lav faregrad og mindre alvorlig konsekvens. Faresonen sør for papirlageret klassifiseres med middels faregrad og alvorlig konsekvens.

Utførte stabilitetsberegninger for løsneområdet sør for papirlageret viser at det ikke oppnås tilfredsstillende stabilitet dersom det legges til grunn krav til stabilitet for tiltak som ikke forverrer områdestabiliteten. Som omtalt tidligere er det opplyst fra Norske Skog at det ikke foreligger planer om tiltak innenfor den nordlige delen av planområdet per nå. Dersom kravene til robusthet legges til grunn viser utførte stabilitetsberegninger at stabiliteten er tilfredsstillende. I og med at det ikke foreligger planer for tiltak innenfor det aktuelle løsneområdet er det Norconsults vurdering at kravet til robusthet kan legges til grunn og at stabiliteten i løsneområdet sør for papirlageret kan sies å være dokumentert tilfredsstillende. Stabiliteten for landområdene innenfor potensielt løsneområde nordvest for papirlageret er funnet å være tilfredsstillende.

► Innhold

1	Orientering	6
2	Styrende dokumenter	7
3	Terreng- og grunnforhold	8
3.1	Terrengforhold	8
3.1.1	Landområder	8
3.1.2	Sjøbunn	8
3.2	Grunnforhold	9
3.2.1	Område ved, nordvest, nord og nordøst for Norske Skogs papirfabrikk	9
3.2.2	Område sør og vest for norske Skogs papirfabrikk	9
3.3	Bergforhold	10
3.3.1	Berg i dagen	10
3.3.2	Dybder til berg Norske Skogs areal	10
3.3.3	Dybder til berg Fiskå Mølles areal	10
4	Geotekniske vurderinger	11
4.1	Jord-, stein- og snøskred	11
4.2	Flom/stormflo	11
4.3	Områdeskred	11
4.3.1	Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleirefaresoner) i området	11
4.3.2	Avgrens områder med mulig marin leire	11
4.3.3	Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred	11
4.3.4	Bestem tiltakskategori	13
4.3.5	Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulige løseområder	13
4.3.6	Befaring	15
4.3.7	Gjennomfør grunnundersøkelser	15
4.3.8	Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løse- og utløpsområder	15
4.3.9	Klassifiser faresone	16
4.3.10	Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet	16
5	Stabilitetsberegninger	18
5.1	Beregningsverktøy	18
5.2	Terrenggrunnlag	18
5.3	Kritiske snitt	18
5.4	Materialparametere	18
5.5	Laster	19
5.6	Beregningsresultater	19
5.6.1	Sør for papirlager	19

5.6.2	Nordvest for papirlager	19
6	Videre arbeider	21
7	Referanser	22
8	Vedlegg	23

Vedlegg

1	Oversikt tidligere utførte grunnundersøkelser i og ved planområdet
2	Faregradsklassifisering potensielt løsneområde nordvest for papirlageret
3	Faregradsklassifisering potensielt løsneområde sør for papirlageret
4	Evaluerings av skadekonsekvens løsneområde nordvest for papirlageret
5	Evaluerings av skadekonsekvens løsneområde sør for papirlageret
6	Aktivt udrenert skjærfasthetsprofil for Profil H, I og J
7	Aktivt udrenert skjærfasthetsprofil for Profil D og E


Tegninger

RIG-R01-V100	Oversiktskart 1:3000	1:3000
RIG-R01-V101	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V102	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V103	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V104	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V105	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V106	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V107	Oversiktskart 1:1000 – Utførte grunnundersøkelser	1:1000
RIG-R01-V108	Oversiktskart 1:1000 – Beregningssnitt A – F	1:1000
RIG-R01-V109	Oversiktskart 1:1000 – Beregningssnitt H – J	1:1000
RIG-R01-V110	Oversiktskart 1:1000 – Løsne- og utløpsområde nordvest	1:1000
RIG-R01-V111	Oversiktskart 1:1000 – Løsne- og utløpsområdet sør	1:1000
RIG-R01-V200	Terrengsnitt – Profil A og B	1:400
RIG-R01-V201	Terrengsnitt – Profil C og D	1:400
RIG-R01-V202	Terrengsnitt – Profil E og F	1:400
RIG-R01-V203	Terrengsnitt – Profil H og I	1:400
RIG-R01-V204	Terrengsnitt – Profil J	1:400
RIG-R01-V300	Stabilitetsberegning – Profil D	1:400
RIG-R01-V301	Stabilitetsberegning – Profil E	1:400
RIG-R01-V302	Stabilitetsberegning – Profil H	1:400
RIG-R01-V303	Stabilitetsberegning – Profil I	1:400
RIG-R01-V304	Stabilitetsberegning – Profil J	1:400
RIG-R01-V400	Løsne- og utløpsområde – Profil D og E	1:400
RIG-R01-V401	Løsne- og utløpsområde – Profil H og I	1:400
RIG-R01-V402	Løsne- og utløpsområde – Profil J	1:400

1 Orientering

Det planlegges en oppgradering av reguleringsplan for industriområdet på Fiborgtangen, inkludert ny tomt for Fiskå Mølle og Norske Skogs fabrikkområde, i Levanger kommune. Figur 1 viser en plassering av aktuelt planområde.

Norconsult er engasjert for å utføre geotekniske vurderinger for den oppgraderte reguleringsplanen. Dette notatet omhandler kun en vurdering av hvorvidt det foreligger områdeskredfare for det aktuelle planområdet. Rambøll (tidligere Kummeneje og Scandiaconsult) har i flere omganger utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering i forbindelse med opparbeidelse av arealet innenfor planområdet. Håndtering av lokalstabilitet og eventuelle føringer for utførelse, for både gjennomført og pågående opparbeidelse av areal, forutsettes ivarettatt gjennom Rambølls prosjektering.



Figur 1: Utsnitt fra Ref. [1] som viser omtrentlig avgrensning av aktuelt planområde

2 Styrende dokumenter

For det planlagte tiltaket vil følgende styrende dokumenter være gjeldende:

- Plan- og bygningsloven PBL § 28-1, Ref. [2]
- Byggeteknisk forskrift TEK 17 kapittel 7, Ref. [3]
- Eurokode 7, Ref. [4]

Plan- og bygningsloven § 28-1 angir at «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak».

Videre går det frem av TEK 17 kapittel 7 at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred). Videre skal tiltak prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.

For å ivareta krav til sikker byggegrunn gitt av plan- og bygningsloven og krav til tilfredsstillende sikkerhet mhp. skred, har NVE utarbeidet veileder 1/2019 som gir en metodikk for geotekniske utredninger av kvikkleireskredfare, Ref. [5]. Følges metodikken, vil ovenstående krav kunne dokumenteres å være ivaretatt.

3 Terreng- og grunnforhold

3.1 Terrengforhold

3.1.1 Landområder

Aktuelt planområde avgrenses av en fyllingsfront mot Trondheimsfjorden i vest, nord og nordøst. Mot sør avgrenses planområdet av Hotterelva, mens det avgrenses mot E6 og Fv. 6818 i øst. Planområdet er i all hovedsak opparbeidet gjennom fylling i strandsonen. Før området ble opparbeidet slik det fremstår i dag, fremsto området i sør som et langgrunt fjærområde, se Figur 2. Dette var også hovedsakelig tilfellet for den vestlige og nordlige delen av planområdet. Helt nord i planområdet lå imidlertid Valøya som i stor grad besto av skogkledd berg. Øst i planområdet besto opprinnelig areal av landbruksareal og noe skog. Ved dagens papirlager var det imidlertid en lokal forhøyning i terrenget bestående av berg.



Figur 2: Utsnitt fra kart.finn.no som viser flyfoto fra 1955 til venstre og fra 2019 til høyre. Omtrentlig avgrensning av aktuelt planområde er også vist

Oppfyllinga av den nordlige delen av planområdet ble påbegynt første halvdel av 1960-tallet. I den sørlige delen av planområdet har det foregått opparbeidelse av areal frem til ganske nylig. Det gjenstår imidlertid noe opparbeidelse av areal helt sør i planområdet. I dag fremstår planområdet i all hovedsak flatt. Ref. [1] viser at terrenghøyder innenfor planområdet varierer fra ca. kote +0,0 – kote +14,0, men hoveddelen av området har terrenghøyde ca. kote +2,5 - kote +4,5.

3.1.2 Sjøbunn

Tidligere utførte grunnundersøkelser langs vestsiden av planområdet, mellom utløpet av Hotterelva i sør til Valøya i nord, viser at opprinnelig sjøbunn hadde terrenghøyde ca. kote -2,0 - -4,0 (NN54). Fra Ref. [1] kan det ses at sjøbunnen langs planområdets vestre side faller av mot vest, ned til kote -5,0 (sjøkartnull), med gjennomsnittlig helning varierende fra ca. 1:9 – 1:20. Fra kote -5,0 til kote -10,0 (sjøkartnull) varierer gjennomsnittlig helning av sjøbunn i all hovedsak fra ca. 1:15 – 1:40. Unntaket er imidlertid rett vest for Valøya hvor sjøbunnen er betydelig brattere ned til kote -10,0 med gjennomsnittlig helning ca. 1:6,5. Videre

ut i fjorden blir fallforholdene slakere. Observerte fallforhold for sjøbunnen i Ref. [1] bekreftes av dybdemålinger for tidligere utførte grunnundersøkelser i sjø, gjeldende plankart for planområdet, Ref. [9], samt maritime kart fra Ref. [10].

Langs planområdets nordøstlige side, fra Valøya til Karibukta, viser tidligere utførte grunnundersøkelser at opprinnelig sjøbunn lå noe grunnere, ca. kote +0,0 - -1,0 (NN54). Ref. [1] viser at sjøbunnen faller av i nordøstlig retning med hovedsakelig helning ca. 1:6 – 1:8 fra strandsonen og ned til kote -30,0 (sjøkartnull). Det finnes imidlertid noen brattere partier øst og sørøst for dagens papirlager. Observerte fallforhold for sjøbunnen i Ref. [1] bekreftes av dybdemålinger for tidligere utførte grunnundersøkelser i sjø, gjeldende plankart for planområdet, Ref. [9], samt maritime kart fra Ref. [10].

3.2 Grunnforhold

For beskrivelse av grunnforhold vises det til oversiktskart tegning RIG-R01-V100 til RIG-R01-V107. I oversiktskartene er plassering av tidligere utførte grunnundersøkelser i og ved planområdet vist. Vedlegg 1 viser oversikt over hvilke tidligere grunnundersøkelser som er tatt inn i foreliggende oversiktskart. Det foreligger flere undersøkelser innenfor planområdet enn hva som er tatt inn i denne rapporten. I denne rapporten er det valgt å ta inn de undersøkelsene som er utført knyttet til potensielle aktsomhetsområder for områdeskred. I tillegg er observasjoner av berg i dagen fra eldre og nyere flyfoto tatt inn.

3.2.1 Område ved, nordvest, nord og nordøst for Norske Skogs papirfabrikk

Utførte grunnundersøkelser nord for dagens papirfabrikk, mellom papirlageret og Valøya, teg. RIG-R01-V101 og RIG-R01-V102, viser bløt til middels fast leire over berg. Gjennomførte rutineundersøkelser har påvist sprøbruddmateriale i punktene O1813-27, O6392-1, O141-1 og O1948A. Sprøbruddmaterialet er påvist ved forholdsvis grunne prøver, ca. 1 – 4m dybde, og kan basert på resterende sonderinger i området ikke utelukkes å være sammenhengende.

Nordøst for dagens papirfabrikk viser utførte grunnundersøkelser for etablering av papirlageret, tegning RIG-R01-V102 og RIG-R01-V103, at løsmassene hovedsakelig består av bløt leire i hele dybden til berg. Innover land er imidlertid løsmassene noe fastere, og for landområdene ved Karibukta viser utførte undersøkelser et topplag av silt over bløt leire. Rutineundersøkelser viser at det er påvist sprøbruddmateriale og også kvikkleire i punktene NG1-13, G1, G2, G3, G4, 103H, F0, F1, 107B, 108G, E2, 112A, O5285-1 og O5285-3. Laget med sprøbruddmateriale/kvikkleire tolkes å være sammenhengende fra ca. midt under papirlageret i vest til ca. midt i Karibukta mot øst. På østsiden av Karibukta er det gjennom prøvetaking ikke påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire.

3.2.2 Område sør og vest for norske Skogs papirfabrikk

Grunnundersøkelser utført ved utløpet av Hotterelva, tegning RIG-R01-V105, viser at løsmassene i dette området består av et 5 – 10 meter tykt topplag av leirig silt/siltig leire over mer homogen leire til berg/fast lag over berg. De påviste grunnforhold må karakteriseres som bløt til middels fast i toppen, og med økende fasthet med dybden. Det er ikke påvist definisjonsmessig sprøbruddmateriale gjennom prøvetaking og laboratorieundersøkelser, men trykksondering i punkt 7 indikerer at det kan være et lag ved dybde 18 – 21m hvor det ikke kan utelukkes sensitiv leire. Utført totalsondering i samme punkt viser imidlertid økende motstand mot dybde, dog med noe lavere stigningstall enn hva tilfellet er for de grunnere partiene.

Videre nord langs planområdets vestre side, tegning RIG-R01-V104, viser utførte grunnundersøkelser langs fyllingsfronten ved planområdets vestre side at originale løsmasser består av hovedsakelig bløt til middels fast leire. Det er stedvis påvist lag av noe fastere leire, og i en god del borpunkter er det påvist silt over leira. Utførte sonderinger synes å indikere at siltlaget øker i mektighet fra øst mot vest, og omkring fyllingsfronten

er det registrert silt ned til ca. kote -10,0. På større dybder er det funnet morene i to prøver som indikerer at det sannsynligvis er morene over berg flere steder i det undersøkte området.

Lengst nord langs planområdet vestre side, på sørsiden av Valøya, tegning RIG-R01-V104 og RIG-R01-V101, viser utførte grunnundersøkelser ved fyllingsfronten og i marbakken utenfor at originale løsmasser består av bløt leire over middels fast leire. De sørligste sonderingene indikerer at løsmassene består av mer silt i de øvre lag over middels fast leire. Utført prøvetaking ned til 20 m dybde viser at det ikke er påvist sprøbruddmateriale bortsett ifra ved ett dybdenivå, 5,4 m dybde, i punk 486. Dette punktet ligger ca. 10 0m ut i Trondheimsfjorden fra dagens fyllingsfront. Resterende sonderinger i området gir imidlertid ikke grunn til å tro at det er noe sammenhengende kvikkleirelag og heller kun en innskutt prøve.

3.3 Bergforhold

3.3.1 *Berg i dagen*

Før planområdet ble opparbeidet var det flere områder som besto av berg i dagen; Låtra i sørvest, to bergrygger ved nåværende E6 i sørøst, Valøya i nord og en mindre bergrygg nord for Karibukta i øst. Bergområdene ved Valøya og nord for Karibukta er sprengt ned og planert, mens Låtra og de to bergryggene ved E6 i sørøst fortsatt er intakt.

3.3.2 *Dybder til berg Norske Skogs areal*

Utførte grunnundersøkelser viser at dybde til berg varierer en god del, fra berg i dagen til ca. 40 m. Videre viser utførte grunnundersøkelser at variasjon i dybde til berg kan variere over til dels korte avstander.

3.3.3 *Dybder til berg Fiskå Mølles areal*

Grunnundersøkelser for sørdelen av planområdet viser at dybder til berg varierer fra berg i dagen til ca. 54,0 m. Som for norddelen av området varierer dybde til berg en god del over til dels korte avstander.

4 Geotekniske vurderinger

I det etterfølgende er det utført vurderinger av planområdet mhp. TEK17 §7.

4.1 Jord-, stein- og snøskred

Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for jord-, stein- eller snøskred iht. Ref. [6]. Krav stilt i TEK17 med hensyn til disse skredtypene vurderes således å være oppfylt.

4.2 Flom/stormflo

Oppgradert plan viderefører eksisterende plan i form av industriareal. Fremtidige bygg på ubebygget areal vil være industribygg og sikkerhetsklasse F2 bør således legges til grunn. Iht. Ref. [7] vil 200-års stormflo inkludert klimapåslag kunne nå opp til kote +2,88. Dersom fremtidige bygg dimensjoneres for et stormflonivå ved kote +3,20, det vil si inkludert sikkerhetsmargin på 0,3 m for å ta høyde for blant annet bølger, vil krav stilt i TEK17 være ivarettatt.

4.3 Områdeskred

For vurdering av planområdet mhp. Områdeskredfare gjennomgås prosedyren i Ref. [5] i det etterfølgende.

4.3.1 *Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleirefaresoner) i området*

Ref. [6] viser at det ikke tidligere er registrert kvikkleirefaresoner innenfor planområdet. Nærmeste registrerte kvikkleirefaresone, 903 Svendgård, ligger ca. 360 m sørøst for den sørlige delen av planområdet langs Hotterelva. Det er utført en vurdering av denne faresonens utløpsområde som viser at planområdet ikke kan bli truffet ved et eventuelt kvikkleireskred. Utover dette har Statens vegvesen registrert kvikkleire langs eksisterende E6 nord for Sjøvika. Kvikkleireskredfare kan ikke utelukkes selv om det ikke finnes tidligere registrerte kvikkleirefaresoner innenfor planområdet, og videre utredning må utføres.

4.3.2 *Avgrens områder med mulig marin leire*


Hele planområdet er iht. NGU, Ref. [8], angitt til å bestå av mulig marin leire, og videre utredning av kvikkleireskredfare for planområdet må utføres.

Med tanke på fare for at planområdet kan rammes av skredmasser fra høyereliggende terreng, viser Ref. [8] at Holåsen er angitt til å ha stor sannsynlighet for å bestå av marin leire, men at disse avsetningene må forventes å være usammenhengende og tynne. Det vurderes å være lite sannsynlig at usammenhengende og tynne avsetninger av marin leire vil kunne medføre kvikkleireskred av en slik størrelse at det vil kunne ramme planområdet. Med dette som utgangspunkt vurderes faren for at planområdet kan rammes av kvikkleireskred fra høyereliggende terreng å være avklart.

4.3.3 *Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred*

Figur 3 viser bratthetskart fra Ref. [6]. Alle arealer som har fått skravur i figuren faller innenfor hva som må klassifiseres som terreng som er utsatt for områdeskred iht. Ref. [5]. I all hovedsak er skraverte arealer innenfor planområdet knyttet til ulike midlertidige og permanente fyllinger og skjæringer. Helt øst i planområdet derimot, ved Karibukta, har eksisterende terreng en helning som er brattere enn 1:20 og det må således karakteriseres som et område som kan være utsatt for områdeskred. Videre har gjennomgang av tilgjengelig data om sjøbunn som omkranser planområdet vist at det er noen områder, spesielt nordvest for Valøya og nordvest og sør for papirlageret, som har brattere helning enn 1:20 og som således kan være utsatt for områdeskred. Utredningen må derfor fortsettes for sjøbunnen rundt hele planområdet samt for

området på land sør for papirlageret. Resterende landområder er ikke å betrakte som aktsomhetsområder basert på terrenghelninger iht. Ref. [5], og kvikkleireskredfare kan utelukkes.



Figur 3: Utsnitt fra Ref. [6] som viser hvilke arealer innenfor og ved planområdet som har brattere terrenghelning enn ca. 1:20

4.3.4 Bestem tiltakskategori

Mindre nærings- og industribygg faller inn under tiltakskategori K3, mens nærings- og industribygg bør plasseres i tiltakskategori K4. Hverken eksisterende eller nye bygg kan karakteriseres som mindre industribygg, og med utgangspunkt i dette velges tiltakskategori K4. Videre utredning må utføres.

4.3.5 Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulige løsneområder

Tilgjengelige grunnundersøkelser og grunnlag for vestsiden av planområdet:

Gjennomgang av utførte grunnundersøkelser langs vestsiden av planområdet viser at det i all hovedsak ikke er påtruffet kvikkleire/sprøbruddmateriale i de punktene hvor det er tatt opp prøver. Det finnes imidlertid to unntak, borpunkt O1813-14 og 486. Her er det påvist omrørt skjærfasthet lik hhv. ca. 1,8 kPa ved ca. 1,2 m dybde og ca. 0,9 kPa ved ca. 5,4 m dybde. Disse resultatene representerer unntaket fra de generelle resultatene og det vurderes således at det ikke er sannsynlig med sammenhengende lag av kvikkleire/sprøbruddmateriale som strekker seg innover land. Resterende sonderingsprofiler langs planområdets vestside viser i all hovedsak sammenlignbare løsmasser. Det foreligger således ikke fare for områdeskred langs planområdets vestre side som vist i Figur 3.

Tilgjengelig grunnundersøkelser og grunnlag nordvest for papirlageret:

Grunnundersøkelser nordvest for papirlageret viser at det er påvist sprøbruddmateriale i flere punkter innenfor aktuelt aktsomhetsområde. Punktene plassering indikerer at det kan dreie seg om et sammenhengende lag fra papirlageret i øst til Valøya i vest. Det sammenhengende laget synes å være forholdsvis tynt og ligge forholdsvis grunt. Tegning RIG-R01-V203 og RIG-R01-V204 viser tre terrengsnitt i området med representative grunnundersøkelser og laboratorieresultater fra området.

Videre utredning må utføres for dette aktsomhetsområdet.

Tilgjengelig grunnundersøkelser og grunnlag sør for papirlageret:

Grunnundersøkelser ved og sør for papirlageret viser også sammenhengende lag av kvikkleire. Tidligere utført prosjektering viser imidlertid at man i forbindelse med utvidelse av papirlageret mudret ned til berg langs kaifronten og bort til Karibukta. I forbindelse med bygging av ny kai ble det etablert en sprengsteinsjeté på berg som holder massene i bakkant på plass. De prosjekterte tiltakene for utvidelse av papirlageret er vist i Figur 4, 5 og 6.

I forbindelse med utbygginga av papirlageret er det også gjennomført mudring. Langs nordsiden av papirlageret er det mudret ned til kote -12,0 (NN54) med mudringsskråninger 1:3. Mudringa ble utført inn til berg i området rundt opprinnelig bergknaus i området. Langs østsiden av papirlageret er det utført mudring ned til ca. kote -8,0 (NN54). Ved opprinnelig bergknaus ble det mudret inn til berget på samme måte som langs nordsiden av papirlageret. Videre sørover langs kaifronten til første byggetrinn, ble berget rensket for å etablere ny kai på sprengsteinsfylling. Grunnarbeidene i forbindelse med etablering av begge byggetrinnene for papirlageret har således medført at eventuelle områdeskred i sjøbunnen rundt papirlageret ikke kan strekke seg inn på land. I tegning RIG-R01-V200 – RIG-R01-V202 er det vist seks terrengsnitt for det mulige løsneområdet med representative grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser. I terrengsnittene er også prosjekterte tiltak for etablering av papirlageret vist.

Videre utredning må imidlertid utføres for den delen av aktsomhetsområdet som ligger sør for papirlageret.



4.3.6 Befaring

Det er ikke gjennomført fysisk befaring av de potensielle løснеområdene. Gjennomgang av eldre flyfoto, sammenstilt med resultater fra utførte grunnundersøkelser og utført prosjektering, har gitt grunnlag for å avgrense de potensielle løснеområdene som definert i kap. 4.3.5.

4.3.7 Gjennomfør grunnundersøkelser

Tidligere utførte grunnundersøkelser vurderes å være av et slikt omfang at det kan gjøres tilfredsstillende vurderinger av de mulige løснеområdene. Flere av de tidligere utførte sonderingene er dreiesonderinger. Disse har en svakhet med tanke på stopp pga. stein eller tynnere faste lag som ligger grunnere enn berg/fast grunn over berg. Det er imidlertid utført et stort omfang av fjellkontrollboringer innenfor planområdet. Ved sammenligning av tidligere utførte fjellkontrollboringer og dreiesonderinger kan det ses at dybde til påvist/antatt berg fra de ulike sonderingsmetodene i stor grad er samsvarende. Utførte dreiesonderinger innenfor de potensielle løснеområdene vurderes således å gi et riktig bilde av antatt berg/fast grunn over berg.

4.3.8 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løсне- og utløpsområder

Metodikk for bestemmelse av aktuell skredmekanisme i kapittel 4.5, Ref. [5] legges til grunn:

Mulig løснеområde nordvest for papirlageret:

Omrørt skjærfasthet for de prøvene som er analysert innenfor potensielt løснеområde er gjengitt under.

Tabell 1: Omrørt udrenert skjærfasthet for prøver innenfor potensielt løснеområde nordvest for papirlageret

Borpunkt	Dybde [m]	Omrørt skjærfasthet [kPa]
O141-1	1,8	1,8
O1948-A	1,4	1,6
O1948-A	1,8	1,0
O1948-C	3,3	2,0
O1948-C	3,7	1,8
O1813-27	0,4	1,5
O1813-27	0,8	1,5
O1813-27	1,4	1,8
O6392-1	3,4	2,0
O6392-1	4,3	1,9
O6392-1	4,8	1,5

Basert på registrert omrørt skjærfasthet innenfor potensielt løснеområde vurderes aktuell skredmekanisme å være rotasjonsskred eller flakskred. Utstrekning av potensielt løснеområde i Profil H, I og J er vist i tegning RIG-R01-V401 og RIG-R01-V402.

Bergryggen som er påvist i marbakken i og ved Profil I vil skjære av eventuelle ras i sjøbunnskråninga fra å forplante seg innover land. Likeledes har mudringa som er utført på nordsiden av papirlageret medført at det som er påvist av kvikkleire innover land er avskjært fra eventuelle tilsvarende løsmasser utover i sjøbunnen. Med dette som utgangspunkt er det Norconsults vurdering at det eneste området hvor eventuelle ras i sjøbunnen vil kunne påvirke landområdene vil være i området ved Profil J. Potensielt løснеområde er vist i plan i tegning RIG-R01-V111.

Mulig løsneområde sør for papirlageret:

Omrørt skjærfasthet for de prøvene som er analysert innenfor potensielt løsneområde er gjengitt under.

Tabell 2: Omrørt udrenert skjærfasthet for prøver innenfor potensielt løsneområde sør for papirlageret

Borpunkt	Dybde [m]	Omrørt skjærfasthet [kPa]
108G	3,7	1,6
108G	4,3	1,3
108G	4,8	1,6
108G	5,2	1,1
108G	5,6	0,9
108G	6,2	1,8
112A	6,4	2,0
O52851-1	6,7	1,6
O52851-3	3,4	0,1
O52851-3	3,6	0,2
O52851-3	4,2	0,2
O52851-3	4,4	0,2
O52851-3	4,6	0,2
O52851-3	5,3	0,3
O52851-3	5,4	0,5
O52851-3	5,7	0,6
O52851-3	6,2	1,1
O52851-3	6,5	1,7
O52851-3	6,7	1,5

Basert på registrert omrørt skjærfasthet innenfor potensielt løsneområde vurderes aktuell skredmekanisme å være rotasjonsskred eller flakskred for den nordlige delen av løsneområdet. I den sørlige delen av løsneområdet er det registrert omrørt skjærfasthet mindre enn 1 kPa i et lag med mektighet på ca. 2,5 m. b/D-forholdet i profil E er også større enn 40% og med dette som utgangspunkt vil aktuell skredmekanisme for den sørlige delen av løsneområdet være retrogressivt skred. Utstrekning av potensielt løsneområde i Profil D og E er vist i tegning RIG-R01-V400. Potensielt løsneområde er vist i plan i tegning RIG-R01-V111.

4.3.9 Klassifiser faresone

Det er utført en klassifisering av faresonene iht. Ref. [13]. Detaljer klassifisering er vist i vedlegg 2 – 5. Faresonen nordvest for papirlageret klassifiseres med lav faregrad og mindre alvorlig konsekvens. Faresonen sør for papirlageret klassifiseres med middels faregrad og alvorlig konsekvens.

4.3.10 Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet

Kapittel 5 oppsummerer stabilitetsberegninger utført for de ulike faresonene. Det er valgt tiltakskategori K4. Videre er det opplyst fra Norske Skog at det ikke er planlagt tiltak innenfor de aktuelle løsneområdene. Da det ikke skal gjennomføres tiltak vil heller ikke stabiliteten forverres. Følgende krav til materialfaktor vil således være gjeldende:

- $F_{cu} \geq 1,40$ (udrenert analyse)
- $F_{c\phi} \geq 1,25$ (drenert analyse)

- Dersom sikkerheten er lavere enn kravene må sikkerheten økes prosentvis. For lav faregrad kan det legges til grunn ikke forverring. For middels faregrad kan det legges til grunn forbedring.

For skråninger i faresonen som ligger utenfor influensområdet til tiltaket gjelder krav til sikkerhet:

- $F_{c\phi} \geq 1,25$ (drenert analyse)
- Krav til robusthet; $F_{cu} \geq 1,20$ (udrenert analyse)

5 Stabilitetsberegninger

Det er gjennomført stabilitetsberegninger i to profiler for å dokumentere stabilitetsforhold i de to potensielle løснеområdene som er identifisert i kapittel 4. I det videre følger utfyllende informasjon om input, forutsetninger og resultater fra utførte stabilitetsberegninger.

5.1 Beregningsverktøy

Stabilitetsberegninger er utført med beregningsverktøyet GeoSuite Stability v. 22.0.1.0 med beregningsmetode Beast 2003. Beregningsmetoden er basert på grenselikevektsmetode og anvender en versjon av lamellmetoden som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Programmet søker selv etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for definerte variasjonsområder av sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet.

5.2 Terrenggrunnlag

Terrengmodell på land stammer fra laserdata. For å modellere sjøbunn er det lagt til grunn eksisterende plankart for området, Ref. [9], samt terrenghøyder i utførte grunnundersøkelser. Profil H er vurdert å være mest kritiske terrengsnitt for løснеområdet nordvest for papirlageret mens Profil D/E er vurdert å være mest kritiske terrengsnitt for løśnieområdet sør for papirlageret.

5.3 Kritiske snitt

Basert på tilgjengelig grunnlag er det valgt tre kritiske snitt i mulig løøgneområde nordvest for papirlageret. Sør for papirlageret er det valgt to kritiske snitt. De ulike beregningsnittene er vist i tegning RIG-R01-V108 og RIG-R01-V109.

5.4 Materialparametere

Karakteristiske materialparametere som input til beregninger er oppsummert i tabellene under. Som utgangspunkt for valg av karakteristiske materialparametere er det lagt til grunn laboratorieundersøkelser innenfor de ulike løøgneområdene. Der hvor det ikke foreligger grunnlag for å tolke effektivspenningsparametere er det gjort konservative valg med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V220, Ref. [11].

Tabell 3: Karakteristiske materialparametere for stabilitetsberegning i Profil H, I og J

Lag	γ [kN/m ³]	γ' [kN/m ³]	Φ [°]	a [kPa]	c_{uA} -profil [kPa]
Sand	18,00	8,00	34,0	0,0	
Leire	19,30	9,30	22,0	5,0	Vedlegg 6
Kvikkleire	19,30	9,30	22,0	5,0	Vedlegg 6
Morene	18,50	8,50	35,0	0,0	

Tabell 4: Karakteristiske materialparametere for stabilitetsberegning i Profil D og E

Lag	γ [kN/m ³]	γ' [kN/m ³]	Φ [°]	a [kPa]	c_{uA} -profil [kPa]
Grov silt	20,00	10,00	32,0	2,0	Vedlegg 7
Leire	19,50	9,50	22,0	5,0	Vedlegg 7
Kvikkleire	19,50	9,50	22,0	5,0	Vedlegg 7
Morene	18,50	8,50	35,0	0,0	

For lagene med leire er aktiv udrenert skjærfasthet modellert med utgangspunkt i følgende anisotropiforhold: $c_{uD}/c_{uA} = 0,63$ og $c_{uP}/c_{uA} = 0,35$ iht. Ref. [12].

For områder som har blitt oppfylt er det lagt til grunn at originale løsmasser er konsolidert for tilleggslasta. Dette gir en økning i udrenert skjærfasthet tilsvarende $0,28 \cdot p'$. Ved bestemmelse av p' er det lagt til grunn en tyngdetetthet lik $15,0 \text{ kN/m}^3$, da kvalitet av fyllmasser er ukjente, og en gjennomsnittlig grunnvannstand ved kote +1,0.

5.5 Laster

Ved beregning av stabilitet er det ikke medtatt ytre flatelaster. Begge beregningsprofilene krysser vegareal, men i og med at dette er veger som ligger internt på området til Norske Skog, og det således ikke er samme trafikkmengde som det offentlige vegnettet med tilhørende muligheter for kødannelse, er det ikke medtatt trafikklaster ved kontroll av stabilitet. Ytre vannstand i beregningene er valgt lik lavvann med 20 års gjentakintervall kote -2,09 (NN2000).

5.6 Beregningsresultater

Under følger en oppsummering av beregningsresultater fra utførte stabilitetsberegninger. I Tabell 4 og 5 er kun oppnådd sikkerhetsfaktorer γ_M for mest kritisk glideflate presentert for hver beregning. Sikkerhetsfaktor γ_M for øvrige vurderte glideflater er presentert i de ulike tegningene.

5.6.1 Sør for papirlager

Tabell 5: Oppsummering av beregningsresultater for mulig løснеområde sør for papirlager

Profil	Situasjon	γ_M		Tegning
		Oppnådd	Krav	
D	Udrenert analyse – Eksisterende terreng	1,24	1,20*/1,40	RIG-R01-V300
D	Drenert analyse – Eksisterende terreng	1,51	1,25	RIG-R01-V300
E	Udrenert analyse – Eksisterende terreng	1,39	1,20*/1,40	RIG-R01-V301
E	Drenert analyse – Eksisterende terreng	2,45	1,25	RIG-R01-V301

* - Krav til robusthet for skråning utenfor influensområdet til tiltaket

Utførte stabilitetsberegninger for løśnieområdet sør for papirlageret viser at det ikke oppnås tilfredsstillende stabilitet dersom det legges til grunn krav til stabilitet for tiltak som ikke forverrer områdestabiliteten. Som omtalt tidligere er det opplyst fra Norske Skog at det ikke foreligger planer om tiltak innenfor den nordlige delen av planområdet per nå. Dersom kravene til robusthet legges til grunn viser utførte stabilitetsberegninger at stabiliteten er tilfredsstillende. I og med at det ikke foreligger planer for tiltak innenfor det aktuelle løøgneområdet er det Norconsults vurdering at kravet til robusthet kan legges til grunn og at stabiliteten i løøgneområdet sør for papirlageret kan sies å være dokumentert tilfredsstillende.

5.6.2 Nordvest for papirlager

Tabell 6: Oppsummering av beregningsresultater for mulig løøgneområde nordvest for papirlager

Profil	Situasjon	γ_M		Tegning
		Oppnådd	Krav	
H	Udrenert analyse – Eksisterende terreng	1,51	1,20*/1,40	RIG-R01-V302
H	Drenert analyse – Eksisterende terreng	1,66	1,25	RIG-R01-V302
I	Udrenert analyse – Eksisterende terreng	1,46	1,20*/1,40	RIG-R01-V303
I	Drenert analyse – Eksisterende terreng	2,29	1,25	RIG-R01-V303

J	Udrenert analyse – Eksisterende terreng	1,71	1,20*/1,40	RIG-R01-V304
J	Drenert analyse – Eksisterende terreng	2,31	1,25	RIG-R01-V304

* - Krav til robusthet for skråning utenfor influensområdet til tiltaket

Utførte stabilitetsberegninger viser at landområdene har tilfredsstillende stabilitet.

6 Videre arbeider

For fremtidige tiltak innenfor planområdet må det utføres geoteknisk prosjektering.

7 Referanser

- [1] <https://norgeskart.no/>
- [2] <https://lovdata.no/>
- [3] [Direktoratet for byggkvalitet \(dibk.no\)](https://dibk.no/), kapittel 7
- [4] NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016: Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler
- [5] NVE (2020): Veileder nr. 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper
- [6] <https://atlas.nve.no/>
- [7] <https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva/>
- [8] <https://geo.ngu.no/kart/> (Mulig marin leire)
- [9] Reinertsen (2001): BEBYGGELSESPPLAN FOR NORDKE SKOG SKOGN, Prosjekt nr.: 013690, Tegningsnummer 54582, Rev. A
- [10] [Navionics ChartViewer](https://www.navionics.com/)
- [11] Statens vegvesen (2014): Håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging
- [12] Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire (2014): En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer, Rapport 14-2014
- [13] NVE (2020): Rapport 9/2020 – Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, konsekvens og risiko for kvikkleireskred-Metodebeskrivelse

8 Vedlegg

Vedlegg 1 – Oversikt tidligere utførte grunnundersøkelser i og ved planområdet

Rapportnummer	Rapportnavn	Dato	Referanse til oversiktskart
O.152.2	Grunnundersøkelser for eventuelt industrianlegg på Fiborg-tangen eller Strandholmen i Skogn.	25.11.1957	NGI-x
o.26	Grunnundersøkelse for kaianlegg for industri på Fiborgtangen, Skogn.	14.11.1960	O26-x
o.141	Grunnundersøkelse for lagringsområde Valøybukta, samt ramsonderinger på indre område, Fiborgtangen, Skogn.	24.07.1962	O141-x
o.194-8	Grunnundersøkelse Nordenfjelske Trefordeling A/S, Fiborgtangen. Kaialternativ VI.	06.09.1963	O1948-x
o.194-15	Nordenfjelske Trefordeling A/S. Stabilitet av adkomstveg til Fiborgtangen.	10.05.1965	O194-x
o.194-17	Nordenfjelske Trefordeling A/S. Nordre jeté's tilslutning til kai.	05.07.1965	O19417-x
o.357	Grunnundersøkelser for beregninger for utgraving for kontorbygg, Nordenfjelske Trefordeling A/S, Skogn.	13.01.1965	O357-x
O.1813	Norske Skogindustrier A/S, Fiborgtangen, Skogn. Grunnundersøkelser i sjøen ved Valøya. Vurdering av utfylling for jernbane og kloakk.	17.07.1964	O1813-x
o.2799	Norske Skogindustrier A/S. Div. Nordenfjeldske Trefordeling, Skogn. Tømmerkran III. Grunnundersøkelse - datarapport	16.03.1979	O2799-x
o.3354	Norske skogindustrier A/S PM-3 Skogn. Utslippsledning.	04.09.1980	O3354-x

	Grunnforhold. Utgraving for utslippskum.		
o.3420	Norske skogindustrier A/S PM 3 – Skogn. Avløpsledning. Grunnforhold. Utgraving for utslippskum.	28.11.1980	N2, N3, N4, A5670 og A5710
o.5285.01	Norske Skogindustrier A/S Fiborgtangen. Utvidelse av kai og lager sørøst for eksisterende kai.	27.11.1985	O52851-x, Ex, Fx, Gx og 1xyz
o.5285.02	Norske Skogindustrier A/S Fiborgtangen. Området fra eksisterende kai til Valøya.	27.11.1985	O5285-x
o.6306.01	Norske Skogindustrier A/S Ny virkeskai, Fiborgtangen. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger – Mulighetsstudie.	01.02.1988	O6306-x
o.6306.02	Norske Skogindustrier A/S Ny virkeskai, Fiborgtangen. Supplerende grunnundersøkelser med orienterende geotekniske vurderinger.	24.06.1988	O6306x
o.6392.02	Norske Skogindustrier A/S NT 90 Vedhåndtering. Lomme for flismottak. Grunnundersøkelser. Datarapport.	18.05.1988	O6392-x
o.7465.01	Norske Skogindustrier A/S, Fiborgtangen. Tomt for Valsesliperi 2. Veg til PM 2. Grunnforhold	23.05.1989	O7465-A/Bx, I10 og A5x-y
o.7465.03	Norske Skogindustrier A/S, Fiborgtangen. Oppfylling for TM-3. Grunnundersøkelser, datarapport	30.05.1989	O7465-x
o.7777.01	Norske Skogindustrier A/S, Fiborgtangen. NT 90 -TM 3. Grunnforhold. Fundamentering	20.03.1990	O7777-Px
o.7888.01	Norske Skogindustrier A/S. Fiborgtangen. NT 90 – Renseri 3	18.04.1990	O7778-x, xyz (y=A;B;C;E)
10581.01	Norske Skogindustrier A/S. RF-anlegg, Fiborgtangen. Papirlager.	16.01.1995	10581-x

	Grunnundersøkelser, datarapport		
10581.02	Norske Skogindustrier A/S. RF-anlegg, Fiborgtangen. Nytt sidespor for SO ₂ -anlegg. Grunnundersøkelser, datarapport	16.01.1995	10581-x ($21 \leq x \leq 24$), M4, M4M og M5
11348.01	Norske Skogindustrier ASA. Nordenfjelske trefordeling biologisk renseanlegg, Skogn. Fjellkontrollboringer, datarapport.	11.12.1996	Ex
11349.01	Norske Skogindustrier ASA. Nordenfjelske trefordeling. Tømmerlager 96. Fjellkontrollboringer, datarapport	20.06.1996	Dx
11350.01	Norske Skogindustrier ASA. Fylling i Tømmerhavna. Grunnundersøkelser, datarapport	30.10.1997	11350-x
11350.02	Norske Skogindustrier ASA. Nordenfjelske trefordeling. PM4, Fiborgtangen. Fjellkontrollboringer. Område A – Sørøst for PM3, datarapport	02.12.1997	Ax
11350.03	Norske Skogindustrier ASA. PM4 Fiborgtangen. Oppfylling i Tømmerhavna. Sedimenter i tømmerhavna. Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger.	07.02.1998	11350-x (x=21;22;23)
11350.05	Norske Skogindustrier ASA. PM4, Fiborgtangen. Fjellkontrollboringer. Område B – Fjæreamråde, sør for PM3, datarapport	10.03.1999	Tx
11588.01	Norske Skogindustrier ASA. Nordenfjelske trefordeling. Biokjel (tilbygg til fyrhus). Fjellkontrollboringer, datarapport	28.11.1996	Fx

12467.01	Norske Skogindustrier ASA. Returfabrikkannlegg, papirlager. Fjellkontrollboringer, datarapport	02.10.1998	10x
K13138.01	Norske Skogindustrier ASA. Avfallsfylling, Fiborgtangen. Grunnundersøkelser, datarapport	14.03.2000	x ($1 \leq x \leq 22$)
610423A	Norske Skogindustrier ASA. Tomt for varmekraftverk. Grunnundersøkelser, datarapport	26.10.2001	x ($441 \leq x \leq 497$)
610482.1N	Industrikraft Midt-Norge AS. CCPP-Skogn, Norge. Grunnundersøkelser, datarapport	04.03.2022	Rx
1350041825.01	Fiskå Mølle, Fiborgtangen. Fiskå Mølle AS. Grunnundersøkelser, datarapport.	29.09.2021	RAMB-x

Vedlegg 2 – Faregradsklassifisering potensielt løsneområde nordvest for papirlageret

Faktorer	Vekttall	Faregrad		Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	1	1	Det er opplyst av Norske Skog at det i forbindelse med opparbeidelse av området gikk en utglidning i forbindelse med utfylling lengre sørvest på området. Norconsult er imidlertid ikke kjent med skredaktivitet i området utover dette. Faregrad settes konservativt til lav.
Skråningshøyde, meter	2	3	6	Skråningshøyde i løsneområdet er større enn 30 meter basert på tilgjengelig grunnlag for sjøbunnen.
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	3	6	Basert på målt udrenert skjærfasthet synes løsmassene å være tilnærmet normalkonsolidert, dog med noe aldringseffekter.
Poretrykk	3	0	0	Det er ikke foretatt poretrykksmålinger ved det aktuelle løsneområdet som Norconsult er kjent med. Norconsult mener imidlertid en hydrostatisk poretrykksfordeling er realistisk gitt terrengforhold og påviste grunnforhold.
Kvikkleiremektighet	2	0	0	Kvikkleiremektighet er vurdert å være tynn basert på utførte grunnundersøkelser ved fyllingsfronten og innover landområdene ved potensielt løsneområde.
Sensitivitet	1	0	0	Gjennomgang av rutinedata for punkter innenfor det potensielle løsneområdet viser at sensitiviteten er mindre enn 20.
Erosjon	3	0	0	Ingen erosjon.
Inngrep	3	1	3	Gjennomgang av eldre flyfoto viser at området mellom Valøya og dagens papirlager i stor grad har ligget urørt siden 1955. I området ved papirlageret er det utført mudring inn til berg, som er en avlastning av sjøbunnen. Utfyllinga som har blitt gjort i forbindelse med opparbeidelse av industriområdet har skjedd på sørsiden av opprinnelig molo. Opparbeidelse av industriområdet vurderes konservativt å medføre en liten forverring av stabiliteten ut mot marbakken i nordøst.
Sum			16	
Faregrad	Lav faregrad			

Vedlegg 3 – Faregradsklassifisering potensielt løsneområde sør for papirlageret

Faktorer	Vekttall	Faregrad		Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	1	1	Det er opplyst av Norske Skog at det i forbindelse med opparbeidelse av området gikk en utglidning i forbindelse med utfylling lengre sørvest på området. Norconsult er imidlertid ikke kjent med skredaktivitet i området utover dette. Faregrad settes konservativt til lav.
Skråningshøyde, meter	2	3	6	Skråningshøyde i løsneområdet er større enn 30 meter basert på tilgjengelig grunnlag for sjøbunnen.
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	3	6	Basert på målt udrenert skjærfasthet synes løsmassene å være tilnærmet normalkonsolidert, dog med noe aldringseffekter.
Poretrykk	3	0	0	Det er ikke foretatt poretrykksmålinger ved det aktuelle løsneområdet som Norconsult er kjent med. Norconsult mener imidlertid en hydrostatisk poretrykkfordeling er realistisk gitt terrengforhold og påviste grunnforhold.
Kvikkleiremektighet	2	0	0	Kvikkleiremektighet er vurdert å være tynn basert på utførte grunnundersøkelser ved fyllingsfronten og innover landområdene ved potensielt løsneområde.
Sensitivitet	1	2	2	Gjennomgang av rutinedata for punkter innenfor det potensielle løsneområdet viser at sensitiviteten varierer fra 8 – 58.
Erosjon	3	0	0	Ingen erosjon.
Inngrep	3	1	3	Gjennomgang av tilgjengelig grunnlag viser at de inngrepene som har blitt gjort i forbindelse med etablering av papirlageret har medført at løsmasser på land i stor grad har blitt avskjært fra løsmasser ute i sjøen ved at berget har blitt rensket/det er etablert en steinsjeté på berg. Dette vurderes å være en forbedring for landarealene i bakkant av papirlageret. Helt innerst i Karibukta har utført mudring medført en avlastning for sjøbunnskråningene, men samtidig også en avlastning ved foten av landområdene mellom Karibukta og E6. Inngrepene som er gjort vurderes til å ha medført en liten forverring av stabiliteten på land.
Sum			18	
Faregrad	Middels faregrad			


Vedlegg 4 – Evaluering av skadekonsekvens løsneområde nordvest for papirlageret

Faktorer	Vekttall	Faregrad		Kommentar
Boligheter, antall	4	0	0	Ingen boligheter innenfor løsneområdet
Næringsbygg, personer	3	0	0	Ingen næringsbygg innenfor løsneområdet
Annen bebyggelse, verdi	1	0	0	Ingen.
Vei, ÅDT	2	1	2	100 – 1000 konservativt valgt.
Toglinje, bruk	2	2	4	Godstrafikk.
Kraftnett	1	0	0	Ingen.
Oppdemming og flodbølge	2	0	0	Eventuelle ras i løsneområdet vurderes å ikke kunne forårsake en flodbølge i Trondheimsfjorden.
Sum			6	
Skadekonsekvens	Mindre alvorlig			


Vedlegg 5 – Evaluering av skadekonsekvens for løsneområde sør for papirlageret


Faktorer	Vekttall	Faregrad		Kommentar
Boligheter, antall	4	0	0	Ingen boligheter innenfor løsneområdet.
Næringsbygg, personer	3	2	6	Løsneområdet strekker seg tilbake til Norske Skogs administrasjonsbygning.
Annen bebyggelse, verdi	1	0	0	Ingen.
Vei, ÅDT	2	1	2	100 – 1000 konservativt valgt.
Toglinje, bruk	2	2	4	Godstrafikk
Kraftnett	1	0	0	Ingen.
Oppdemming og flodbølge	2	0	0	Eventuelle ras i løsneområdet vurderes å ikke kunne forårsake en flodbølge i Trondheimsfjorden.
Sum			12	
Skadekonsekvens	Alvorlig			

Vedlegg 6 – Aktivt udrenert skjærfasthetsprofil for Profil H, I og J



Vedlegg 7 – Aktivt udrenert skjærfasthetsprofil for Profil D og E





FORKLARINGER

- ⊙ Prøveserie
- ⊖ Poretrykkmåler
- ⊕ Totalsondering
- ▽ Trykksondering (CPTU)
- + Vingeboring
- Dreiesondering
- ▼ Dreieitrykksondering
- Enkel sondering
- ⊗ Fjellkontrollboring
- Prøvegrop

- =000 Bergregistreringer fra flyfoto å 1955
- ▲=000 Berg i dagen
- Bergområde

⊕ Terrengkote Borel dybde i løsmasser + borel dybde i berg

⊖ Bergkote

MERKNADER

1. Bopunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1


J01		2022-11-13		For bruk		Andvik		Kraam		PasGa	
Rev.	Dato	Beskrivelse		Utskrift		Fagpersonell		Godkjent			
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av et oppdrag som fremgår nedenfor. Oppdragsveileder: Håvard Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gis videre til andre uten tillatelse fra Norconsult AS.											
Spera AS										Målestokk: (bilde 2.1)	
										1:3000	

Fiborgtangen
Oppgradering av eksisterende reguleringsplan

Oversiktskart 1:3000

Norconsult		52205112		RIG-R01-V100		J01	
Oppdragsnummer		Tegningsnummer		Revisjon			

X:\nor\oppdrag\Steinkjer\62205\62205\12\BIM\Geoteknik\Kart\Planbegning.dwg - K:\Aun - Plottet: 2022-11-17, 02:29:11 - LAYOUT = RIG-R01-V101 - XREF = 00_Bergregistreringer, NSI-1957, o.1813, o.5285.02, o.7777, o.7888, o.26, o.141, o.194.08, o.194.15, o.194.17, o.357, o.2799, o.3354, o.3420, o.6306.01, o.6382, o.7465.01, o.7465.03, C2, Rambøll, 10581, 11346, 11349, 11350.02, 11350.03, 11350.05, 11350-1, 11586, 12467, 13138, 610423, 610482, Gnrkart.gri



FORKLARINGER

- Prøveserie
- Poretrykksmåler
- Totalsondering
- Trykksondering (CPTU)
- Vingeboring
- Dreiesondering
- Dreietrykksondering
- Enkel sondering
- Fjellkontrollboring
- Prøvegrop


- Bergregistreringer fra flyfoto à 1955
- Berg i dagen
- Bergområde

- Terrengkote
- Bergkote
- Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

MERKNADER

- Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Spera AS					1:1000
Fiborgtangen					
Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Oversiktskart 1:1000					
Utførte grunnundersøkelser					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52205112	RIG-R01-V101	J01	



FORKLARINGER


-  Prøveserie
 Poretrykksmåler
 Totalsondering
 Trykksondering (CPTU)
 Vinge boring
 Dreiesondering
 Dreietrykksondering
 Enkel sondering
 Fjellkontrollboring
 Prøvegrop
-  $\circ +0.00$ Bergregistreringer fra flyfoto à 1955
 $\Delta +0.00$ Berg i dagen
 Bergområde
-  $\frac{\text{Terrengkote}}{\text{Bergkote}}$ Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

MERKNADER

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1) 1:1000	
Fiborgtangen Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Oversiktskart 1:1000 Utførte grunnundersøkelser					
		Oppdragsnummer 52205112	Tegningnummer RIG-R01-V102		Revisjon J01

X:\nor\opprodrag\Steinkjer\62205\6220512\BIM\Geoteknik\Kart\fil\Plantegning.dwg - K:\Aun - Plottet: 2022-11-17 02:31:41 - LAYOUT = RIG-R01-V103 - XREF = 00_Bergregistreringer, NGI-1957, o.5285.01, o.5285.02, o.7777, o.7888, o.26, o.141, o.194.08, o.194.15, o.194.17, o.357, o.2799, o.3354, o.3420, o.6306.01, o.6306.02, o.6392, o.7465.01, o.7465.03, C2, Rambøll, 10581.02, 10581, 11346, 11349, 11350.05, 11350.06, 11350.07, 11350.08, 11350.09, 11350.10, 11350.11, 11350.12, 11350.13, 11350.14, 11350.15, 11350.16, 11350.17, 11350.18, 11350.19, 11350.20, 11350.21, 11350.22, 11350.23, 11350.24, 11350.25, 11350.26, 11350.27, 11350.28, 11350.29, 11350.30, 11350.31, 11350.32, 11350.33, 11350.34, 11350.35, 11350.36, 11350.37, 11350.38, 11350.39, 11350.40, 11350.41, 11350.42, 11350.43, 11350.44, 11350.45, 11350.46, 11350.47, 11350.48, 11350.49, 11350.50, 11350.51, 11350.52, 11350.53, 11350.54, 11350.55, 11350.56, 11350.57, 11350.58, 11350.59, 11350.60, 11350.61, 11350.62, 11350.63, 11350.64, 11350.65, 11350.66, 11350.67, 11350.68, 11350.69, 11350.70, 11350.71, 11350.72, 11350.73, 11350.74, 11350.75, 11350.76, 11350.77, 11350.78, 11350.79, 11350.80, 11350.81, 11350.82, 11350.83, 11350.84, 11350.85, 11350.86, 11350.87, 11350.88, 11350.89, 11350.90, 11350.91, 11350.92, 11350.93, 11350.94, 11350.95, 11350.96, 11350.97, 11350.98, 11350.99, 11350.100




FORKLARINGER

- Prøveserie
- Poretrykksmåler
- Totalsondering
- Trykksondering (CPTU)
- Vingeoring
- Dreiesondering
- Dreietrykksondering
- Enkel sondering
- Fjellkontrollboring
- Prøvegrop
- Bergregistreringer fra flyfoto à 1955
- Berg i dagen
- Bergområde
- Terrengkote
- Bergkote
- Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

MERKNADER

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Spera AS					1:1000
Fiborgtangen Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Oversiktskart 1:1000 Utførte grunnundersøkelser					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52205112	RIG-R01-V103	J01	



FORKLARINGER

-  Ørøveserie
-  Poretrykksmåler
-  Totalsondering
-  Trykksondering (CPTU)
-  Vingeboring
-  Dreiesondering
-  Dreietrykksondering
-  Enkel sondering
-  Fjellkontrollboring
-  Prøvegrop

- ☐ +0.00 Bergregistreringer fra flyfoto à 1955
- ☒ +0.00 Berg i dagen
- ☐ Bergområde

- $\frac{\text{Terrengkote}}{\text{Bergkote}}$ Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

MERKNADER

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Spera AS

1:1000

Fiborgtangen
Oppgradering av eksisterende reguleringsplan

Oversiktskart 1:1000
Utførte grunnundersøkelser

	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52205112	RIG-R01-V104	J01



- Prøveserie
- Poretrykksmåler
- Totalsondering
- Trykksondering (CPTU)
- Vinge boring
- Dreiesondering
- Dreietrykksondering
- Enkel sondering
- Fjellkontrollboring
- Prøvegrop

▲+0.00 Berg i dagen

 Bergområde

 $\frac{\text{Terrengkote}}{\text{Bergkote}}$ Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større uttakning enn formålet tilsier.

Spera AS	Målestokk: (gjelder A1) 1:1000
----------	--

Fiborgtangen
Oppgradering av eksisterende reguleringsplan

Oversiktskart 1:1000
Utførte grunnundersøkelser

	Oppdragsnummer	Tegningnummer	Revisjon
	52205112	RIG-R01-V105	J01





- Prøveserie
- Poretrykksmåler
- Totalsondering
- Trykksondering (CPTU)
- Vingeboring
- Dreiesondering
- Dreietrykksondering
- Enkel sondering
- Fjellkontrollboring
- Prøvegrop

▲+0.00 Berg i dagen


 $\frac{\text{Terrengkote}}{\text{Bergkote}}$ Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

Rev.	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
J01	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk: (gjeldende A1) 1:1000	
Fiborgtangen Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Oversiktskart 1:1000 Utførte grunnundersøkelser					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52205112	RIG-R01-V106		J01




FORKLARINGER



○+0.00 Bergregistreringer fra flyfoto à 1955

▲+0.00 Berg i dagen

 Bergområde



MERKNADER

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Spera AS

1:1000

Fiborgtangen
Oppgradering av eksisterende reguleringsplan

Oversiktskart 1:1000
Beregningssnitt H - J

Norconsult 	Oppdragsnummer 52205112	Tegningsnummer RIG-R01-V109	Revisjon J01
---	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

 Prøveserie
 Poretrykksmåler
 Totalsondering
 Trykksondering (CPTU)
 Vinge boring
 Dreiesondering
 Dreietrykksondering
 Enkel sondering
 Fjellkontrollboring
 Prøvegrop


 $\circ+0.00$ Bergregistreringer fra flyfoto à 1955
 $\otimes+0.00$ Berg i dagen

 Bergområde

 Terrengkote
 Bergkote Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1

J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSga
Rev.	Dato	Beskrivelse	Uarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjeres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1) 1:1000	
Fiborgtangen Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Oversiktskart 1:1000 Løsne- og utløpsområde sør for papirlageret					
		Oppdragsnummer 52205112	Tegningsnummer RIG-R01-V110		Revisjon J01



- Prøveserie
- Poretrykksmåler
- Totalsondering
- Trykksondering (CPTU)
- Vinge boring
- Dreiesondering
- Dreietrykksondering
- Enkel sondering
- Fjellkontrollboring
- Prøvegrop

 **Terrengkote**
Bergkote Boret dybde i løsmasser + boret dybde i berg

1. Borpunktnummerering etter oversikten i vedlegg 1



J01	2022-11-13	For bruk	AndVik	KrAun	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Spera AS Fiborgtangen Oppgradering av eksisterende reguleringsplan Oversiktskart 1:1000 Løse- og utløpsområde nordvest for papirlageret	Målestokk (gjelder A1) 1:1000
---	---



	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52205112	RIG-R01-V111	J01	

X:\nor\oppdrag\Steinjet\2020\52205112\BIM\Geoteknik\Kartfil\Terrengprofiler.dwg - KrAun - Plottet: 2022-11-18, 16:14:49 - LAYOUT = RIG-R01-V200 - XREF = RIG-R01-V200 - PR.TIF, O194-5_PR.TIF, O194-9_PR.TIF, O194-3_TIF, O194-7_TIF, O194-8_TIF, O194-5_TIF





J01	2022-11-17	Før bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Spera AS					1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Terrengsnitt					
Øverst: Profil A					
Nederst: Profil B					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52205112	RIG-R01-V200	J01	


X:\nor\oppdrag\Steinkjer\2025\220512\BIM\Geoteknik\Arkfil\Terrengprofiler.dwg - KrAun - Plottet: 2022-11-18, 16:25:13 - LAYOUT = RIG-R01-V201 - XREF = RIG-R01-V201 - RASTER = O194-5_PR.TIF, O194-9_PR.TIF, O194-9_PR.TIF, O194-9_PR.TIF, O194-7.TIF, O194-5.TIF, O194-5.TIF





J01	2022-11-17	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.			Målestokk (gjelder A1)		
Spera AS				1:400	
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan Terrengsnitt Øverst: Profil C Nederst: Profil D					
Norconsult 		Oppdragsnummer 52205112	Tegningsnummer RIG-R01-V201		Revisjon J01



J01	2022-11-17	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1)	1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan Terrengsnitt Øverst: Profil E Nederst: Profil F					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52205112	RIG-R01-V202		J01





J01	2022-11-17	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSga
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1)	1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Terrengsnitt Profil J					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52205112	RIG-R01-V204		J01





J01	2022-11-16	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1)	1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan Stabilitetsberegninger Øverst: Profil D - Udreneret analyse Nederst: Profil D - Drenert analyse					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52205112	RIG-R01-V300		J01

X:\proppdrag\Steinkjer\52205\52205112\BIM\Geoteknik\Arkiv\Beregningsskisser.dwg - KrAun - Plottet: 2022-11-21, 10:38:55 - LAYOUT = RIG-R01-V301 - XREF = 03_stab_profil_l_a-phi, Profil I, 3_stab_profil_i, 03_stab_profil_h_a-phi, Profil H, 03_stab_profil_h, 03_stab_profil_e_a-phi, Profil E, 03_stab_profil_e, 03_stab_profil_d, oppdatert geometri, a-phi, Profil D, oppdatert geometri, 03_stab_profil_d, oppdatert geometri





J01	2022-11-16	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Spera AS					1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Stabilitetsberegninger					
Øverst: Profil E - Udrenert analyse					
Nederst: Profil E - Drenert analyse					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52205112	RIG-R01-V301	J01	





J01	2022-11-16	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1)	1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan Stabilitetsberegninger Øverst: Profil H - Udreneret analyse Nederst: Profil H - Drenert analyse					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52205112	RIG-R01-V302		J01

X:\proppdrag\Steinkjer\52205\52205\12\BIM\Geoteknik\Arkiv\Beregningsskisser.dwg - KrAun - Plottet: 2022-11-21, 10:44.4 - LAYOUT = RIG-R01-V303 - XREF = 03_stab_profil_i_a-phi, Profil I, 3_stab_profil_i, 03_stab_profil_h_a-phi, Profil H, 03_stab_profil_h, 03_stab_profil_e_a-phi, Profil E, 03_stab_profil_e, 03_stab_profil_d, oppdatert geometri, a-phi, Profil D, oppdatert geometri, 03_stab_profil_d, oppdatert geometri



J01	2022-11-16	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.			Målestokk (gjelder A1)		
Spera AS				1:400	
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan					
Stabilitetsberegninger					
Øverst: Profil I - Udrenert analyse					
Nederst: Profil I - Drenert analyse					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
		52205112	RIG-R01-V303		J01



J01	2022-11-17	For bruk	KrAun	EmiCed	PaSGa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Spera AS				Målestokk (gjelder A1)	1:400
Fiborgtangen - Oppgradering av eksisterende reguleringsplan Løsne- og utløpsområder Øverst: Profil H Nederst: Profil I					
		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
Norconsult		52205112	RIG-R01-V401		J01



Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
 Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.